АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ¹

С.В. Каверин, к.ф.-м.н., доцент, И.А. Каверина, к.ф.-м.н., доцент ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н.Татищева» г. Тольятти, Россия

Для некоторых, относительно простых управления задач электроприводом онжом использовать неспециализированные микроконтроллеры, к которым разработчик привык, и которые свободно распространяются на рынке. В работе [1] изложены основные требования к микроконтроллерам и описан круг современных задач, где применение специализированных микросхем является наиболее разумным решением. За счет высокой выносливости, надежности, низкой стоимости и высокого к.п.д. асинхронные электродвигатели используются BO многих промышленных приложениях. Однако недостатком асинхронных двигателей является работа только на номинальной скорости при подключении к сети. Это является причиной необходимости использования преобразователей частоты для регулировки частоты вращения этих электродвигателей. Наиболее популярным алгоритмом управления асинхронным трехфазным электродвигателем (АТД) является алгоритм с поддержанием постоянства отношения напряжение/частота (V/f=const) [2]. В настоящей статье мы описываем концептуальную возможность программного решения простой задачи управления трехфазным асинхронным двигателем (инвертора) на основе недорого однокристального микроконтроллера ATMega128.

Микроконтроллер ATMega128 содержит два 16-разрядных таймерсчетчика (таймеры 1 и 3), которые предназначены для точного задания временных интервалов и генерации прямоугольных импульсов. Реализацию ШИМ генератора осуществляем аппаратно. В таймере 3 у нас целых три синхронизированных канала, которые инициализируются при помощи вызова функции init_TC3().

// Код инициализации таймер счетчика 3

¹ Статья опубликована в материалах IX международной научно-практической конференции. Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. - Тольятти: Издательство Волжского университета им. В.Н. Татищева, 2012

```
void init_TC3() {
TCCR3B = (1 < CS30); // Тактировать от основного генератора
SREG = (1 << 7); // Глобальное разрешение прерываний.
ETIMSK = (1 << TOIE3); // Разрешить прерывание по переполнению Т3.
// Число тактов таймера до переполнения = 0x2710
TCNT3H=0xFF-0x27; TCNT3L=0xFF-0x10;
// Выбор режима – быстрый ШИМ
TCCR3A = (1 < WGM30) (1 < WGM31);
TCCR3B = (1 < WGM32) (1 < WGM33);
// Генерировать ШИМ на выводах ОС3х без инверсии выхода
TCCR3A = (1 < COM3A1) (1 < COM3B1) (1 < COM3B1);
} // Конец инициализации Т3
// Обработчик прерывания по переполнению Т3.
// необходимо подключить библиотеку #include <avr/signal.h>
SIGNAL (SIG_OVERFLOW3)
{ // Периодическая инициализация счётчика
TCNT3H=0xFF-0x27; TCNT3L=0xFF-0x10+3;
```

Разрабатываемая система управления работает от трехфазной сети 380В и позволяет плавно менять обороты двигателя. При выборе микросхемы управления полным 3-фазным мостом следует обратить внимание на наиболее интересные изделия в гамме драйверов IR. Это микросхемы серий IR213* на напряжение 600В и IR223* на напряжение 1200В. Драйверы в такой конфигурации довольно редко встречаются у других производителей. Для управления транзисторами в схемах, рассчитанных на питание от выпрямленного напряжения 380В, International Rectifier выпускает драйверы серии IR22**. В качестве силовых ключей можно выбрать транзисторы IRGB4045DPBF или им подобные.

Функциональная схема сопряжения микроконтроллера ATmega128 с трехфазным мостовым драйвером IR2237 приведена на рисунке 1. Здесь подразумевается, что ШИМ-сигналы формируются аппаратно таймером 3 и результат подается на ножки PE3, PE4 и PE4. Логические элементы «AND», подают этот сигнал на соответствующую ножку драйвера силовых ключей, тем самым обеспечивают включение и отключение ключей. Таким образом, изменение частоты вращения ротора асинхронного трехфазного двигателя

достигается изменением частоты коммутации верхних и нижних ключей с одновременным изменением питающего напряжения Vпит так, что соотношение между амплитудой и частотой напряжения оставалось постоянным. Изменение амплитуды Vпит обеспечивается с помощью ШИМ.




Рисунок 1 – Схема сопряжения ATmega128 с драйвером IR2237

ΑТД необходимо сформировать управления вращающееся электромагнитное поле, управляя набором ключей КІ-К6 – транзисторов IRGB (рисунок 2), преобразующих постоянное напряжение Vпит в трехфазное напряжение переменного тока (рисунок 3). Изменение частоты вращения ротора АТД достигается изменением частоты коммутации ключей К1-К6 силового блока с одновременным изменением Упит так, чтобы соотношение между амплитудой И частотой напряжения постоянным. Изменение амплитуды Упит обеспечивается с помощью ШИМ. В диаграмме 3 показаны уровни напряжений между началами обмоток.




Рисунок 2 – Структура работы блока силовых ключей

Коды коммутации в режиме работы по часовой стрелке содержит триады: 101–100–110–011–001. Реверсное движение осуществляется в обратном порядке.




Рисунок 3 — Временные диаграммы работы блока ключей Фрагмент функции, которая генерирует переключение силовых ключей: void switch kluch() {

```
/* коммутации в режиме работы по часовой стрелке */
if ((PINB.0==1)&& (PINB.1==0)&& (PINB.2==1)) { // был код 101
    PORTB |= (1<<0)|(1<<4)|(1<<5); // запущен код 100
    PORTB &= ~(1<<1)&~(1<<2)&~ (1<<3);
    }
if ((PINB.0==1)&& (PINB.1==0)&& (PINB.2==0)) { // был код 100
    PORTB |= (1<<0)|(1<<1)|(1<<5); // запущен код 110
    PORTB &= ~(1<<2)&~(1<<3)&~ (1<<4);
    }
...... // и т.д.
```

}

Одним из способов решения задачи формирования с помощью инвертора трехфазной синусоидальной системы напряжений со сдвигом по фазе 120 градусов на обмотках статора является использование таблицы синусов. В этом случае частота статора определяет три дискретных времени интеграторов, которые вычисляют мгновенные значения фаз для каждого статорного напряжения:

$$\theta_1[k] = \theta_1[k-1] + \omega_s[k] \cdot T_s,$$

$$\theta_2[k] = \theta_2[k-1] + \omega_s[k] \cdot T_s,$$

$$\theta_3[k] = \theta_3[k-1] + \omega_s[k] \cdot T_s,$$

где $\theta_1[0] = 0$, $\theta_2[0] = -2\pi/3$, $\theta_3[0] = -4\pi/3$ а T_s – период дискретизации.

Если одно из этих значений становится больше 2π , то для поддержания области значений в диапазоне от 0 до 2π из результирующего значения вычитается 2π . Таблица синусов используется для вычисления трех напряжений, которые необходимо приложить к статору:

$$V_{a}[x] = V_{sm}(\omega_{s}[k]) \cdot \sin(\theta_{1}[k])$$

$$V_{b}[x] = V_{sm}(\omega_{s}[k]) \cdot \sin(\theta_{2}[k])$$

$$V_{c}[x] = V_{sm}(\omega_{s}[k]) \cdot \sin(\theta_{3}[k])$$
(1)

где $V_{sm}(\omega_s[k])$ — амплитуда напряжения статора, определенная по принципу постоянства отношения напряжение-частота.

Обычное ШИМ-управление подразумевает использование таблицы синусов для всех значений аргумента от 0 до 2π . Используя свойства тригонометрических функций, можно сократить размер таблицы преобразования. Наиболее простым и эффективным способом является использование таблицы преобразования со значениями синусов в диапазоне только от 0 до $\pi/3$, т.к.

```
\sin(q) = \sin(q - \pi/3) + \sin(2\pi/3 - q) для q между \pi/3 и 2\pi/3; \sin(q) = \sin(\pi - q) для q между 2\pi/3 и \pi; \sin(q) = -\sin(q - \pi) для q между \pi и 4\pi/3; \sin(q) = -\sin(q - 4\pi/3) + \sin(5\pi/3 - q) для q между 4\pi/3 и 5\pi/3; \sin(q) = -\sin(2\pi - q) для q между 5\pi/3 и 2\pi.
```

Программная реализация данных функциональных преобразований (1) приведена ниже, где используется массив синусов tab_sin[120] - 120 точек синуса в диапазоне от 0 до $\pi/2$ умноженное на число 127 и округленное.

```
////// Вычисление изменения напряжений в цикле от 0 до 2\pi
unsigned int duty cycle(unsigned int theta, unsigned int Vm) {
 signed char sinus;
 unsigned int Vmxsin;
 if (theta <= 120)
                         // x in [0;pi/2], т.к. по 120 точкам таблицы
  sinus = tab sin[theta];
                             //\sin(x)
  else {
    if (theta <= 240)
                            // x in [pi/2;pi]
      sinus = tab_sin[240-theta];
                                  //\sin(pi-x)
    else {
      if (theta<=360)
                              // x in [pi;3*pi/2]
      sinus = tab\_sin[theta-240]; // sin(x-pi)
    else
                             // x in [3*pi/2;2*pi]
     sinus = tab\_sin[480-theta]; // sin(2*pi-x)
    }
  Vmxsin = (sinus * Vm)/128;
  return ((unsigned int) (Vmxsin));
```

Управление скоростью вращения ротора осуществляется через задание частоты питающей двигатель сети f. При питании обмотки статора трёхфазным током создаётся вращающееся магнитное поле, синхронная частота вращения n [об/мин] которого связана с частотой сети f [Гц] соотношением:

$$n = \frac{60 \cdot f}{p}$$
, где p — число пар магнитных полюсов обмотки статора.

Считаем, что асинхронный двигатель имеет число полюсов p=4. Так как при прохождении одной синусоиды происходит 6 переключений силовых ключей, то при частоте сети f число переключений в секунду: $N_switch=6\cdot p\cdot f=24\cdot f$. Синусоида от переключения до следующего переключения проходит 80 точек из таблицы синусов, обеспечивая при этом 80 ШИМ-сигналов. Таким образом, получаем, что в секунду количество широтно-импульсных модуляций равно $N_pwm=80\cdot 24\cdot f=1920\cdot f$.

Таймер 3 работает от внешнего кварцевого резонатора частотой 64 МГц, поэтому количество тактов для одного ШИМ:

$$N_{tact} = \frac{64\,000\,000}{1920 \cdot f} = \frac{33333}{f} \,. \tag{2}$$

Таймер счетчик 3, до переполнения (прерывания), отсчитывает такты от 0 до 0xFFFF, что составляет 65535 тактов. Чтобы привести количество тактов к нужному числу, рассчитанному по формуле (2), необходимо в регистр TCNT3 внести число $Begin = 65535 - N_tact$, тогда отсчет начнется не от 0, а от числа Begin. Регистр TCNT3 состоит из двух регистров TCNT3H и TCNT3L, поэтому имеем TCNT3L = 0xFF - ((Begin << 8) >> 8); TCNT3H = 0xFF - (Begin >> 8).

Чтобы обеспечить выход логической 1, соответствующей напряжению $V=7\cdot f$, положим в регистр OCR3x (x — это фазы A, B, C), число

OCR3x = TCNT3+
$$\frac{V_x}{V_{HOM}} \cdot N_{tact} = TCNT3 + \frac{V_x}{380} \cdot N_{tact}$$
. (3)

Ориентировочная реализация данного подхода приводится ниже. #define MAX_THETAx4 480 // число точек синуса от 0 до 2рі int f=0, V=0; // заданная частота и напряжение V=7*f int flagP=0, flagS=0; // Флаги пуска и останова двигателя unsigned int Begin; // переменная для расчета начала регистра TCNT3 unsigned int X; // переменная для промежуточных расчетов int chet=0, // счетчик переключений // начальные значения фаз для каждого статорного напряжения unsigned int theta1=0, theta2=160, theta3=320; void main(void) {
/* Блок инициализации периферии и портов (опущен) */

/* Блок инициализации периферии и портов (опущен) */
init_TC3() // Инициализация Таймера 3
while(flagP==0) {;} // Ожидания нажатия кнопки Пуск (flagP=1)
PORTB |= (1<<0)|(1<<2)|(1<<4); // Запуск двигателя
PORTB &= ~(1<<1)&~(1<<3)&~ (1<<5); // запущен 101010
while(flagS==0) { // Цикл до нажатия кнопки Стоп (flagS=1)
// Расчет параметров обычной ШИМ
V=7*f; // Расчет напряжения, f – частота
Веgin=65535 – 33333/f; // начало отсчета регистра TCNT3

```
// Расчет точек на синусоиде для каждой фазы A, B, C
    if (theta1>=MAX THETAx4) theta1 -= MAX THETAx4;
    if (theta2>=MAX_THETAx4) theta2 - = MAX_THETAx4;
    if (theta3>=MAX_THETAx4) theta3 - = MAX_THETAx4;
    Va= duty_cycle(theta1, V); // напряжение фазы A
    Vb= duty cycle(theta1, V); // напряжение фазы В
    Vc= duty cycle(theta1, V); // напряжение фазы С
// Обработчик прерываний Таймера 3
SIGNAL (SIG OVERFLOW3) {
  // Задание ШИМ для заданных напряжений фаз A, B, C
  X=Va*88/f;
                 // см. формулу (3)
  OCR3AL = TCNT3L + ((X << 8) >> 8); OCR3AH = TCNT3L + (X >> 8);
  X = Vb*88/f;
                 // см. формулу (3)
  OCR3BL = TCNT3L + ((X << 8) >> 8); OCR3BH = TCNT3L + (X >> 8);
  X=Vc*88/f;
                 // см. формулу (3)
  OCR3CL = TCNT3L + ((X << 8) >> 8); OCR3CH = TCNT3L + (X >> 8);
  if (chet==80); { // номер точки после последнего переключения
    chet = 0;
     switch kluch(); // переключение силовых ключей
  else chet= chet +1;
```

Библиографический список

- 1. В. Козаченко. Основные тенденции развития встроенных систем управления двигателями и требования к контроллерам. // CHIIP NEWS. 1999.-№1.-С.2-9.
- 2. Рекомендации по применению Atmel AVR494: Управление асинхронным электродвигателем переменного тока по принципу постоянства V/f и обычного ШИМ-управления. // www. gaw. ru