

Lógica





Tabla de Puertos

Pin	Función	Tipo
PB0	Motor adelante	Salida
PB1	Servo 1 PWM	Salida
PB2	Servo 2 PWM	Salida
PB3	PWM velocidad motor	Salida
PB4	Motor atrás	Salida
PC0	Potenciómetro servo1	ADC
PC1	Potenciómetro servo2	ADC
PC2	Potenciómetro servo3	ADC
PC3	Potenciómetro velocidad	ADC
PD3	Servo3 PWM	Salida
PD5	LED modo manual	Salida
PD6	LED modo EEPROM/UART	Salida
PD7	Botón save (si aún existe)	Entrada
RX/TX	UART	Comunicación

Comunicación UART



Conexión General







Diagrama de Programa General






Interrupción ADC



Interrupción UART



Modo de Operación del Sistema

