RECUPERAÇÃO DE NASCENTES


FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

ANA CRISTINA BENETTI
ASTORGA - PR

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA RESPONSÁVEL:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Diego Vila Guimarães
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geografia
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	gestor@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 3356-9221 E (43) 988592288	**CONTATO**	(43) 3356-9221 E (43) 99867-1855
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Gestão Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geografia
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	Tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 3356-9221 E (43) 988592288	**CONTATO**	(43) 3356-9221 E (43) 99867-1855





Legenda

- Nascentes
- Hidrografia
- Área do CAR (251,4593 ha)
- APP no Imóvel (15,9600 ha)

ANA CRISTINA LONDERO BENETTI
APP E NASCENTES
ASTORGA - PR

ORIGEM DAS COORDENADAS
COORDENADAS PLANAS EM SISTEMA UTM

SISTEMA DE COORDENADAS
EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL: 51
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

Projeto
Engª Charles dos Santos | CREA-PR148641/D

Data
Dezembro/2024

CS Consultoria Ambiental
Green Business
CS - CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ: 12.231.639/0002-48
Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec
CEP: 86060-090
Londrina - Paraná

PROPOSTA

Durante a visita à propriedade, verificou-se que o método solo-cimento não será suficiente para a recuperação da nascente e de seu respectivo curso d'água. Recomenda-se, portanto, a realização de uma obra de barramento no local; no entanto, essa obra sairia do escopo do presente trabalho. Para futuros andamentos seria necessário entrar em contato novamente com o produtor.

FOTOS



