RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

LAÉRCIO BORTOLO

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 – Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	João Pedro Cristofolo Pessoa
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**CREA SP:**	5070886427/D
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**EMAIL:**	Tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br
		CONTATO	(43) 9 9980-0501

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°22'04,05" S Long: 52°01'22,79" O MARINGÁ - PR
PROPRIETÁRIO:	LAÉRCIO BORTOLO
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-4DFE9543A81F4769A720B2E5278BFF88
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	24,20 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,73
RL (DECLARADA NO CAR):	1,39 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	0 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	22,91 ha
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (DECLARADA NO CAR):	1,04 ha
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

DIAGNÓSTICO

Foram Identificada duas nascentes. Uma possui a estrutura de concreto com no local onde provavelmente nasce a água e uma outra que brota do barranco, mas que necessita de uma limpeza previa ao redor para identificação do ponto de onde nasce a água.

FOTOS

Nascente Laércio Bortolo 1





Nascente Laércio Bortolo 2



CONCLUSÃO

Durante a visita in loco, verificou-se que o método solo-cimento não é aplicável para a recuperação da nascente 2 da propriedade, pelo fato da nascente analisada se apresentar de forma difusa.