## CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE

#### **COM R E PYTHON**

Breno Cauã Rodrigues da Silva Carlos Antonio Costa De Farias Emerson Vitor Da Costa De Lima Ingrid Moreira Melo Lucas Yukio Da Silva Sakai Roberta Rhayane Borges Delgado Wallery Reis Risuenho

## Índice

Pr	eracio	3
I	Formulação Matemática-Estatística	4
1	Introdução ao Controle Estatístico de Qualidade  1.1 Relação entre Gráficos de Controle e Testes de Hipóteses	5 6 6 6
2		7 7 7 8
3	Gráficos de Controle para Atributos	10
4	Índice de Capacidade	11
II	Gráficos de Controle no R Base	12
5	Introdução	13
Ш	Gráficos de Controle no R usando o pacote ggplot2	14
6	Introdução	15
IV	Gráficos de Controle no Python usando Customização Avançada	16
7	Introdução	17
Re	eferences	18

#### Prefácio

O Controle Estatístico de Qualidade (CEQ) consolidou-se, ao longo do último século, como um dos pilares da moderna gestão da qualidade. Desde as contribuições pioneiras de Walter A. Shewhart, que introduziu os gráficos de controle na década de 1920, até as aplicações contemporâneas em manufatura, saúde, tecnologia da informação e administração pública, o CEQ tornou-se uma ferramenta indispensável para compreender e reduzir a variabilidade dos processos.

Mais do que um conjunto de técnicas, o CEQ representa uma mudança de paradigma: a passagem de uma postura reativa — que atua apenas quando falhas são detectadas — para uma abordagem **proativa e preventiva**, voltada a monitorar continuamente os processos e identificar causas de variação antes que estas se traduzam em defeitos ou perdas.

Este projeto nasce da convicção de que a difusão do CEQ deve ir além dos ambientes industriais e alcançar diferentes áreas de conhecimento e prática profissional. Para isso, combinamos o estudo dos **fundamentos estatísticos** com o uso de **ferramentas computacionais modernas**, em especial as linguagens **R** e **Python**, que tornam possível a aplicação prática em contextos reais de análise de dados.

Nosso objetivo não é apenas apresentar técnicas, mas também estimular uma visão crítica sobre sua utilização, incentivando o leitor a compreender o "porquê" por trás dos métodos. O caminho aqui proposto é duplo: rigor matemático-estatístico aliado a uma postura prática de experimentação com softwares livres, de modo que a teoria encontre aplicação imediata em exemplos concretos.

Assim, este trabalho pretende contribuir tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam aprofundar-se nos métodos do CEQ, oferecendo uma base sólida para a análise, o monitoramento e a melhoria contínua de processos.

Este é um Quarto Book. Para saber mais sobre Quarto Book, visite quarto.org

# Part I Formulação Matemática-Estatística

## 1 Introdução ao Controle Estatístico de Qualidade

A busca pela qualidade acompanha a história da produção de bens e serviços. Desde os primeiros artesãos, que inspecionavam manualmente suas peças, até os sistemas modernos de manufatura avançada e serviços digitais, sempre houve a necessidade de garantir que o produto final atendesse a requisitos previamente definidos. No entanto, foi apenas no início do século XX que a **estatística** passou a desempenhar um papel central nesse processo.

O Controle Estatístico de Qualidade (CEQ) surge como uma metodologia estruturada para compreender, monitorar e melhorar processos por meio de técnicas estatísticas. Seu objetivo central é distinguir a variabilidade natural — inerente a qualquer processo — das causas especiais de variação, que sinalizam problemas ou mudanças não planejadas. Essa distinção, introduzida por Walter A. Shewhart, é a base conceitual dos gráficos de controle, uma das ferramentas mais utilizadas até hoje.

A aplicação do CEQ traz benefícios que vão além da simples detecção de falhas. Ao proporcionar uma visão clara sobre a estabilidade de um processo, ele permite:

- Reduzir desperdícios e custos, ao identificar rapidamente fontes de defeitos;
- Aumentar a confiabilidade de produtos e serviços;
- Tomar decisões baseadas em evidências, em vez de percepções subjetivas;
- Promover a melhoria contínua, princípio central da gestão da qualidade moderna.

Ao longo das décadas, o CEQ expandiu sua influência. Inicialmente aplicado em linhas de produção industriais, hoje é utilizado em áreas tão diversas quanto **saúde pública**, **administração de serviços**, **engenharia de software** e **educação**. Essa diversidade de aplicações reflete o caráter universal das ferramentas estatísticas: qualquer processo que gere dados pode ser analisado sob a ótica do controle estatístico.

Neste projeto, exploraremos tanto os fundamentos matemáticos e estatísticos do CEQ quanto suas aplicações práticas em softwares livres. O uso de **R** e **Python** será fundamental para ilustrar, passo a passo, como implementar as técnicas e interpretar seus resultados. Assim, o leitor poderá não apenas compreender a teoria, mas também praticá-la em contextos reais, desenvolvendo autonomia para aplicar o CEQ em sua área de atuação.

#### 1.1 Relação entre Gráficos de Controle e Testes de Hipóteses

A análise do desempenho de um gráfico de controle está intimamente ligada aos princípios do teste de hipóteses, funcionando como uma ferramenta estatística que realiza uma sequência de testes para monitorar a estabilidade de um processo. Para fins de exemplo, considere que se esteja interessado na média de uma determinada caractéristica de uma variável.

Essencialmente, a hipótese nula  $(H_0)$  postula que o processo está sob controle, com sua média  $\mu$  igual a um valor alvo  $\mu_0$ . A estrutura do gráfico reflete diretamente a lógica de um teste: a região entre os Limites de Controle (LIC e LSC) corresponde à área de não rejeição de  $H_0$ , enquanto qualquer ponto fora desses limites cai na região de rejeição. Assim, quando um ponto amostral se posiciona dentro dos limites, não há evidências para afirmar que o processo saiu do controle

Ao utilizar essa abordagem, estamos sujeitos a dois tipos de erros estatísticos:

- Erro Tipo I ( $\alpha$ ): Ocorre quando concluímos que o processo está fora de controle, mas na verdade ele continua estável. É o equivalente a um "alarme falso".
- Erro Tipo II (β): Acontece quando concluímos que o processo está sob controle, quando na verdade ele sofreu uma alteração. Este erro é frequentemente mais custoso para a empresa, pois uma falha real no processo não é detectada.

A habilidade do gráfico em detectar mudanças (como um deslocamento na média para  $\mu = \mu_0 + \delta$ ) é avaliada pela **Curva Característica de Operação (CO)**, que calcula a probabilidade do Erro Tipo II ( $\beta$ ) para diferentes magnitudes de mudança ( $\delta$ ) e tamanhos de amostra (n), mantendo um  $\alpha$  fixo.

Apesar das semelhanças, existem diferenças importantes na aplicação de Testes de Hipóteses (TH) e Gráficos de Controle (GC):

- TH: Geralmente, verifica a validade de uma suposição sobre um parâmetro populacional em um único ponto no tempo (ex: a média da população é igual a  $\mu_0$ ?).
- GC: Seu objetivo principal é monitorar e verificar a estabilidade do processo de forma contínua ao longo do tempo.

As causas que levam um processo a sair do controle podem se manifestar de várias formas, mas nem todas se alinham perfeitamente ao modelo de um teste de hipóteses clássico. Por exemplo, uma causa atribuível pode resultar em: 1. Uma mudança permanente na média para um novo valor. 2. Uma mudança temporária, com a média retornando ao estado de controle. 3. Um deslocamento constante ou uma tendência de subida/descida na média.

É importante notar que apenas o primeiro cenário (uma mudança para um novo patamar fixo) corresponde diretamente ao modelo usual de teste de hipóteses que se aprende na estatística básica.

#### 1.2 Sobre os Softwares Usados

#### 1.2.1 Linguagem de Programação R

#### 1.2.2 Linguagem de Programação Python

### 2 Gráficos de Controle para Variáveis

#### 2.1 Introdução

Os gráficos de controle para variáveis são ferramentas estatísticas desenvolvidas para monitorar características da qualidade que podem ser medidas em escala contínua, como diâmetro, peso, volume, temperatura ou tempo. Diferem dos gráficos para atributos, que se baseiam em classificações qualitativas (conforme/não conforme, defeituoso/não defeituoso), ao permitir uma análise mais detalhada tanto da tendência central quanto da variabilidade do processo.

A lógica subjacente é simples, mas poderosa: todo processo produtivo apresenta flutuações naturais, chamadas de **causas comuns de variação**. No entanto, alterações significativas — as chamadas **causas especiais** — indicam que o processo pode estar fora de controle. Os gráficos para variáveis foram construídos justamente para separar esses dois tipos de variação, permitindo identificar quando uma intervenção é necessária.

Entre os gráficos mais utilizados destacam-se:

- Gráficos de Médias e Amplitudes ( $\bar{X}$  e R): adequados quando o tamanho da amostra é pequeno (tipicamente  $n \leq 10$ ). O gráfico  $\bar{X}$  monitora a média amostral, enquanto o gráfico R acompanha a variabilidade por meio da amplitude.
- Gráficos de Médias e Desvios-Padrão ( $\bar{X}$  e S): preferidos quando o tamanho das amostras é maior (n > 10) ou variável, por utilizarem o desvio padrão como medida mais robusta de dispersão.
- Gráficos de Medidas Individuais e Amplitudes Móveis (I-MR): aplicáveis quando não há possibilidade de coletar subgrupos de tamanho maior que 1. O gráfico I acompanha as observações individuais, enquanto o MR mede a variação entre observações consecutivas.

Esses gráficos compartilham uma estrutura comum: uma linha central (LC) que representa o valor esperado sob controle e dois limites de controle — superior (LSC) e inferior (LIC) — que delimitam a faixa de variação natural do processo. Valores fora dessa faixa, ou padrões não aleatórios dentro dela, são interpretados como indícios de descontrole.

O uso adequado de gráficos para variáveis depende de decisões fundamentais: o tamanho e a frequência das amostras, a definição de subgrupos racionais e a escolha entre amplitude ou desvio padrão como medida de dispersão. Tais escolhas impactam diretamente a sensibilidade do gráfico em detectar mudanças, assim como o custo de amostragem.

Por sua capacidade de revelar simultaneamente oscilações na média e na variabilidade, os gráficos de controle para variáveis continuam sendo uma das ferramentas mais robustas e versáteis do Controle Estatístico de Qualidade, sustentando análises confiáveis em diferentes contextos produtivos e de serviços.

#### 2.2 Gráfico de Controle para $\bar{X}$

Para a construção dos Gráfico de Controle de  $\bar{X}$ , suponha que a característica de interesse, X, tem média  $\mu$  e desvio padrão  $\sigma$ , conhecidos. Desta forma, ao retirar uma amostra  $X_1, X_2, \ldots, X_n$  de tamanho n, a média amostral é dada por:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Pelo Teorema Central do Limite (TCL), sabe-se que  $\bar{X}$  é normalmente distribuído com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2/n$ . Usando os fundamentos de estimação intervalar, temos que o Intervalo de Confiança (IC) de  $100(1-\alpha)\%$  para  $\mu$  é expresso como:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2/n}$$
.

Baseado nisso, Shewhart propôs, de modo geral, que temos um **estimador** T de alguma característica de qualidade. A partir desse princípio, a estrutura de um Gráfico de Controle Shewhart é definida por três linhas principais: uma Linha Central (LC), um Limite Superior de Controle (LSC) e um Limite Inferior de Controle (LIC).

Se considerarmos T como esse estimador, com média  $\mu_T$  e desvio-padrão  $\sigma_T$ , os limites são calculados da seguinte forma:

- $LIC = \mu_T L\sigma_T$ ;
- $LC = \mu_T$ ;
- $LSC = \mu_T + L\sigma_T$ .

Nessas fórmulas, L representa a distância dos limites de controle em relação à linha central, expressa em unidades de desvio-padrão. Os limites são determinados com base na média e no desvio-padrão da variável quando o processo está operando isento de causas atribuíveis, ou seja, quando está sob controle estatístico.

Contudo, a escolha do valor de L é uma tarefa fundamental, pois impacta diretamente a sensibilidade do gráfico e as taxas de erro. Existe um trade-off clássico entre os erros tipo I e tipo II:

- Se L é grande: Os limites de controle ficam mais afastados da média. Isso diminui a probabilidade de um Erro Tipo I (alarme falso), mas aumenta a de um Erro Tipo II (falhar em detectar um processo fora de controle).
- Se L é pequeno: Os limites ficam mais próximos da média, o que aumenta a sensibilidade a desvios. Consequentemente, a probabilidade de Erro Tipo I sobe, enquanto a de Erro Tipo II diminui.

Nos EUA, tornou-se prática padrão utilizar  $\mathbf{L}=\mathbf{3}$ , estabelecendo os chamados "limites de 3 sigmas". Como mencionado no início, a base para isso vem do **Teorema Central do Limite**. Com  $\mathbf{L}=\mathbf{3}$ , a probabilidade de um ponto da média amostral cair fora dos limites de controle por puro acaso (Erro Tipo I) é extremamente baixa, calculada como 0.0027. Isso significa que, em média, um sinal incorreto de que o processo está fora de controle será gerado apenas a cada 370 pontos amostrais, aproximadamente.

#### 2.2.1 Limites de Probabilidade e de Alerta

- 1. Limites de Probabilidade: Uma abordagem alternativa, mais comum no Reino Unido e em partes da Europa Ocidental, é o uso de Limites de Probabilidade. Em vez de fixar L, primeiro se especifica a probabilidade de Erro Tipo I  $(\alpha)$  desejada. Por exemplo, se especificarmos um  $\alpha=0,001$ , esperamos um falso alarme a cada 1000 pontos. A partir desse  $\alpha$ , determinam-se os valores correspondentes da distribuição normal-padrão  $(z_{\alpha/2})$  para calcular os limites.
- 2. Limites de Alerta ( $2\sigma$ ): Para aumentar a sensibilidade do gráfico, alguns analistas sugerem o uso de dois conjuntos de limites:
  - Limites de Ação ( $3\sigma$ ): São os limites de controle tradicionais (LIC e LSC). Quando um ponto cai fora deles, uma ação corretiva é necessária para encontrar a causa atribuível;
  - Limites de Alerta (2σ): São limites mais estreitos. Se um ou mais pontos se situam entre os limites de alerta e os de ação, isso serve como um aviso de que o processo pode não estar operando adequadamente, justificando uma maior atenção.

O ponto positivo dessa abordagem é o aumento da sensibilidade para detectar desvios. O ponto negativo, no entanto, é que ela também aumenta o risco de alarmes falsos.

## 3 Gráficos de Controle para Atributos

## 4 Índice de Capacidade

# Part II Gráficos de Controle no R Base

## 5 Introdução

## Part III

## Gráficos de Controle no R usando o pacote ggplot2

## 6 Introdução

### Part IV

## Gráficos de Controle no Python usando Customização Avançada

## 7 Introdução

## References