

上机机发选指令后, 必须回馈该卡的回复并判断, 如果没回复或回复的内容不对, 需要重发。上机机需要修改注册表以太网缓存DefaultReceiveWindow/DefaultSendWindow值为0x01000000。

[illegible][illegible]