




【도 5】

손잡이부 결합 구조 및 결합 검출 (요부 확대 단면도)



홀 센서(145) 출력



결합 판별
통상 발광 모드

분리 판별
저전력 표시 모드

(a) 자성체(221)의 자속이 홀 센서(145)에 도달하여
출력 $\geq$ 문턱값 $\rightarrow$ 제어부(130)가 결합 상태로 판별
 $\rightarrow$ 통상 발광 모드

(b) 이격에 따라 자속 밀도가 감소하여
출력 $<$ 문턱값 $\rightarrow$ 분리 상태로 판별
 $\rightarrow$ 구동 전류를 제한하고, 발광 변화 주기가 긴
패턴으로 전환 (저전력 표시 모드)

전기 접점(222)은 탄성 부재(223)에 의하여 변위 가능하고,
방향 결정 형상(117)에 의해 정해진 방향으로만 결합된다.