# AI Ship Document Comparison Demo

Version: v1.1 | Issue date: 2026-08-15

## 1. 文件識別與適用範圍

文件名稱：Main Engine Cooling System Maintenance Procedure

適用設備：主機冷卻系統、循環泵浦與溫度感測器。

本文件為虛構 Demo 資料，不得用於真實船舶操作。

# 2. 安全準備

維修前應確認主機停止、隔離電源，並穿戴防護裝備。

任何警告標示不清楚時，應停止作業並通知工程主管。

# AI Ship Document Comparison Demo

Version: v1.1 | Issue date: 2026-08-15

## 3. 冷卻溫度檢查

2.1 冷卻液出口溫度必須維持在 80°C 以下。

工程人員必須每週檢查一次溫度感測器讀值。

超過限值時，應立即停止主機並通知工程主管。

本系統目前量測效率係數為 19.8%，供廠內趨勢紀錄參考。

Version: v1.1 | Issue date: 2026-08-15

# 4. 循環泵浦保養

使用零件料號 CP-120 的耐熱密封件。

每次啟動前必須檢查循環泵浦是否有洩漏。

適用船型：巡防艦 A 型及 B 型。

| 檢查項目 | 舊/新要求 |
| --- | --- |
| 冷卻液溫度 | 使用零件料號 CP-120 的耐熱密封件。 |
| 檢查頻率 | 每次啟動前必須檢查循環泵浦是否有洩漏。 |

# 5. 停機程序

先關閉冷卻液出口閥，再停止循環泵浦。

如發現壓力高於 8 bar，必須停止作業並通報。

Version: v1.1 | Issue date: 2026-08-15

# 6. 維修紀錄

維修完成後，由工程人員填寫維修日誌與驗證紀錄。

保留最近三次檢查結果，供安全品質人員覆核。

本記錄應留存至少三年以供稽核。

如有缺漏，應由品保主管簽核補正。

# AI Ship Document Comparison Demo

Version: v1.1 | Issue date: 2026-08-15

## 7. 版本異動摘要

本頁彙整本次改版與前一版本之差異重點，僅供內部參考。

完整逐項比對結果請見系統產出之差異清單。

修訂原因（虛構示範）：例行巡檢發現冷卻液出口讀值偏高，因此收緊出口門檻，並提高感測器的檢查頻率。