Pourquoi les commandes du cockpit ne sont pas terminées

Production : fimaci.f.frappe.cloud — Univers Glass.
Instantané du cockpit : 2026-10-27 06:11:24.857741 UTC, 27 octobre 2026.

4 commandes · 17 lignes restantes · 68 pièces · 0 pièce immédiatement fabricable selon le cockpit.

64 pièces sont bloquées par des dimensions incompatibles (57 grises + 7 claires), 2 par une fiche technique annulée et 2 attendent l'exécution d'un MCP déjà simulé.

Commande	Client	Pièces restantes	Cause principale
SAL-ORD-2026-00040	O DE GAMME	2	Fiche technique annulée
SAL-ORD-2026-00043	STARAL	57	Dimensions hors format + aucun stock matière
SAL-ORD-2026-00046	ASSEM SAAD	7	7 pièces hors format disponible
SAL-ORD-2026-00034	ASSEM SAAD	2	MCP simulé non exécuté

Ordre des actions recommandé

1. Terminer le MCP 26MCP1000151 : les deux pièces de miroir sont déjà placées sur une chute physiquement disponible.
2. Reprendre la fiche technique annulée de la commande 00040 ; la valider avant toute nouvelle fabrication.
3. Faire confirmer les dimensions des commandes 00043 et 00046 avant achat de matière ou nouvelle simulation.
4. Approvisionner les références et formats effectivement requis si les cotes sont confirmées ; relancer ensuite la planification.

SAL-ORD-2026-00040 — O DE GAMME

Conclusion : Non autorisée techniquement. La FT 8dlmjbbgbo est annulée (docstatus 2). Les deux lignes restent exposées comme bloquées dans le cockpit de production. Aucun contrôle de dimensions/stock de leur composition n'est donc encore concluant.

Fiche technique : 8dlmjbbgbo.

Repère	Dimensions L × l × ép. (mm)	Restant	Matière	Blocage
OUV-001	1267 × 1300 × 30	1	Non évaluée — FT annulée	Fiche technique annulée
OUV-002	1456 × 1000 × 30	1	Non évaluée — FT annulée	Fiche technique annulée

Aucun MCP associé trouvé parmi les 25 MCP contrôlés.

> **Action :** Préparer une fiche technique de remplacement, vérifier la composition puis la valider. Déployer le filtrage des FT non validées déjà développé ; ces lignes ne doivent pas rester visibles en attendant.

SAL-ORD-2026-00043 — STARAL

Conclusion : Impossible avec le format nominal. Les 7 lignes, soit 57 pièces, mesurent entre 4 040 et 6 670 mm de longueur. Le format nominal de VG06MM est 3 300 × 2 140 mm : aucune pièce n'y rentre, même tournée. Le stock de VG06MM ne présente par ailleurs aucun numéro de série en dépôt ni aucune quantité Bin. La FT 1n5pp79p91 est validée.

Fiche technique : 1n5pp79p91.

Repère	Dimensions L × l × ép. (mm)	Restant	Matière	Blocage
OUV-001	6670 × 115 × 6	12	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul
OUV-003	4760 × 110 × 6	11	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul
OUV-005	4520 × 110 × 6	11	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul
OUV-007	4760 × 111 × 6	11	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul
OUV-008	4700 × 1010 × 6	4	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul
OUV-009	4040 × 105 × 6	4	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul
OUV-010	4620 × 105 × 6	4	VG06MM	Hors format nominal VG06MM ; stock nul

Aucun MCP associé trouvé parmi les 25 MCP contrôlés.

Action : Faire confirmer chaque cote et son unité avec le commercial/technicien. Si les cotes sont exactes, approvisionner des plaques de vitre grise de format adapté et les enregistrer avec leurs dimensions. Réapprovisionner uniquement le format nominal ne suffit pas.

SAL-ORD-2026-00046 — ASSEM SAAD

Conclusion : Partiellement réalisée ; solde hors format. Le MCP 26MCP1000152 a planifié et produit 22 pièces sur 29 (Repack validé MAT-STE-2026-00117). Les 7 restantes totalisent 105,6215 m². Aucune ne rentre dans les 766 séries physiques de VC6MMC, dont le plus grand format est 3 660 × 2 140 mm. La FT 0do7ajh347 est validée.

Fiche technique : 0do7ajh347.

Repère	Dimensions L × l × ép. (mm)	Restant	Matière	Blocage
OUV-002	5100 × 3490 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes
OUV-003	3970 × 3490 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes
OUV-013	5100 × 2980 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes
OUV-014	2400 × 2700 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes
OUV-015	5440 × 3180 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes
OUV-024	2200 × 2700 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes
OUV-029	8300 × 3500 × 6	1	VC6MMC	Aucune plaque physique aux dimensions suffisantes

MCP	Statut	Demandées	Placées	Manquantes
26MCP1000152	Executed	29	22	7
26MCP1000154	Draft	7	0	7
26MCP1000156	Draft	7	0	7
26MCP1000158	Draft	7	0	7

Action : Confirmer les cotes des 7 lignes restantes ; corriger les documents sources selon le processus autorisé si elles sont erronées, ou approvisionner les formats nécessaires. Réexaminer ensuite les MCP brouillons devenus redondants.

SAL-ORD-2026-00034 — ASSEM SAAD

Conclusion : Planifiée ; exécution à terminer. Le MCP 26MCP1000151 place les 2 pièces de 1 100 × 1 100 mm sur une chute MC5MM de 2 250 × 1 610 mm. Il est Simulated, non validé, sans Stock Entry lié. La série source est toujours Active dans Stores - UG et figure uniquement dans ce MCP actif. La FT historique 1f3va9ebcd, référencée par le snapshot des lignes, est validée.

Fiche technique : 1f3va9ebcd.

Repère	Dimensions L × l × ép. (mm)	Restant	Matière	Blocage
OUV-001	1100 × 1100 × 5	2	MC5MM	2 pièces placées dans MCP simulé, pas encore produites

MCP	Statut	Demandées	Placées	Manquantes
26MCP1000151	Simulated	2	2	0

Action : Recontrôler physiquement la chute, puis valider le MCP et vérifier l'exécution du Repack associé. Le cockpit ne crédite pas une simple simulation comme fabrication. Aucun nouveau MCP ne semble nécessaire.

Stocks matière contrôlés

Article	Plaques	Chutes	Format nominal (mm)	Constat
VG06MM	0	0	3 300 × 2 140	Aucun stock sérialisé ni ligne Bin ; 57 pièces plus longues que le format nominal.
VC6MMC	755	11	3 660 × 2 140	Stock abondant mais géométriquement inutilisable pour les 7 besoins restants.
MC5MM	100	4	3 210 × 2 250	Chute 2 250 × 1 610 réservée par la planification du MCP 151, toujours présente.

La compatibilité géométrique a été vérifiée dans les deux orientations. Un nombre de séries compatible ne constitue pas à lui seul une allocation garantie : réservations, géométrie des chutes, trait de coupe et disponibilité sont recontrôlés par ERPNext au lancement. Pour VC6MMC, même l'enveloppe rectangulaire maximale ne convient à aucune pièce restante.

Constats sur le logiciel

- La commande 00040 reste affichée malgré une FT annulée. Le filtrage des FT non validées développé précédemment doit être déployé/vérifié en production.
- Les MCP 154, 156 et 158 sont trois brouillons distincts pour les mêmes 7 besoins de 00046 : aucun ne contient de placement. Leur répétition ne résout pas le problème de format.
- L'ouverture d'un MCP vide peut produire l'exception « Ce MCP ne possède pas de plan de découpe enregistré ». C'est un défaut de gestion de l'état vide, consécutif ici à l'impossibilité de placer les pièces.
- La commande 00034 utilise une FT historique liée via le snapshot de la ligne : l'absence de lien FT en en-tête Sales Order ne signifie pas absence de validation technique.

Périmètre, preuves et limites

Lecture seule : API du cockpit sans filtre, 4 commandes détaillées, FT courantes et historique utile, 25 MCP, Stock Entries liés et 870 séries matière en dépôt (766 claires, 104 miroirs, aucune grise). Les stocks et états sont ceux de la consultation et peuvent évoluer.

Les quantités sont des pièces commerciales restantes, pas des quantités de services ni des surfaces. Le MCP 152 a déjà produit 22 pièces de 00046 ; elles ne sont pas incluses dans les 68 restantes. La conclusion sur 00034 reste conditionnelle aux contrôles natifs lors de sa validation : aucune validation réelle n'a été tentée.

L’audit a été effectué avec l’accès de service disponible ; il ne prouve pas les permissions de chaque opérateur. Aucun document n’a été créé, modifié, soumis ou annulé en production. Le fichier CSV joint détaille les 17 lignes et peut être ouvert dans Excel.