# HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN
# MÁY KIỂM TRA THỂ TÍCH VÀ ÁP SUẤT LON
## *Calibration Instructions for*
## *Inspection Machine for Volume and Pressure of Cans*

| Soạn thảo<br>Prepared by | Kiểm tra<br>Reviewed/ Checked by | Kiểm tra<br>Reviewed/ Checked by | Phê duyệt<br>Approved by |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Tên (Name):<br>Phan Thanh Huy<br>Chức danh (Tittle):<br>Equipment Supervisor<br>Ngày (Date):<br>01/06/2024 | Tên (Name):<br>Huỳnh Ngọc Châu<br>Chức danh (Tittle):<br>Production Manager<br>Ngày (Date):<br>01/06/2024 | Tên (Name):<br>Trịnh Minh Hiếu<br>Chức danh (Tittle):<br>Factory Manager<br>Ngày (Date):<br>01/06/2024 | Tên (Name):<br>Takahashi Hiroyuki<br>Chức danh (Tittle):<br>Factory director<br>Ngày (Date):<br>01/06/2024 |

# BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI
# FOLLOWING TABLE OF CHANGES

| STT | Phiên bản | Ngày áp dụng | Mục sửa đổi | Nội dung ban hành /sửa đổi | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | | - | Ban hành lần đầu | |

# THÔNG TIN PHÂN PHỐI
# LIST OF DISTRIBUTION

| STT | Bộ Phận | Hình thức phân phối | Nơi lưu trữ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bộ phận sản xuất<br>Prouction Dept. | Email | Bản giấy: Ban ISO<br>Bản điện tử: BOX |

# BIỂU MẪU SỬ DỤNG VÀ LƯU HỒ SƠ
# FORM & RECORD

| Mã số biểu mẫu | Tên biểu mẫu | Phiên bản | Nơi lưu trữ | Thời gian lưu trữ |
|---|---|---|---|---|
| PR.FR-076 | *Báo cáo kiểm tra máy Xray hànng ngày*<br>*Daily X-ray report* | 00 | Sản xuất<br>*Production* | 2 năm<br>*2 years* |
| PR.FR-077 | Báo cáo kết quả thẩm định máy X-ray<br>X-ray Inspection report | 00 | Sản xuất<br>*Production* | 2 năm<br>*2 years* |
| | | | | |
| | | | | |

## 1. MỤC ĐÍCH / PURPOSE

Đảm bảo thể tích, áp suất của lon thành phẩm đạt tiêu chuẩn

*Ensure the pressure of the finished can meets the standard*

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG / SCOPE

Áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty.

*Applicable to quality management systems at Taisho Co.*

## 3. ĐỊNH NGHĨA / DEFINITION

Không áp dụng

*Not applicable*

## 4. TRÁCH NHIỆM / RESPONSIBILITY

### 4.1. Nhân viên phòng chiết / *Filling staff*

- Vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị

  *Clean and maintain equipment*
- Kiểm tra thể tích, áp suất lon thành phẩm

  *Check volume, pressure of product can*

### 4.2. Giám sát sản xuất / *Production suppervisor*

- Có trách nhiệm đảm bảo các thiết bị phân tích được sử dụng đúng, được bảo trì và hiệu chuẩn

  *Responsible for ensuring all instruments are correctly utilized, maintained and calibrated.*

## 5. QUY ĐỊNH / REGULATION

- Vệ sinh bên ngoài thiết bị thường xuyên

  *Clean outside equipment regularly*
- Nhiệt độ lon dùng đo áp suất: nhiệt độ phòng

  *Temperature can for measuring pressure: room temperature*

## 6. NỘI DUNG / *INSTRUCTION*

### 6.1 THẨM TRA HÀNG NGÀY

***Phương pháp***: Sử dụng số lon mẫu có thể tích, áp suất đạt chuẩn và không đạt chuẩn để kiểm tra tính hiệu quả của máy dò áp suất bên trong lon thành phẩm.

***Quy tình thực hiện:***

**B1 Kiểm tra với mẫu lon không đạt chuẩn:** Tạo lon mẫu có chiều có áp suất, thể tích không đạt chuẩn

- Áp suất: < 15 psi.
- Thể tích < 250 ml (tương đương 278 gr)

Chạy qua máy dò và ghi nhận kết quả chiều cao cho mỗi loại

## HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN MÁY KIỂM TRA THỂ TÍCH VÀ ÁP SUẤT LON

***Calibration Instructions for Inspection Machine for Volume and Pressure of Cans***

**B2 Kiểm tra và loại 1 lon không đạt chuẩn:** Cho dãy 1 lon mẫu có thể tích, áp suất không đạt chuẩn và xen kẽ với 5 lon đạt chuẩn. Sau đó cho chạy qua máy dò và ghi nhận kết quả.

Cách sắp xếp như sau: XXOXXX

X: Lon có thể tích, áp suất đạt chuẩn.

O: Lon có thể tích, áp suất không đạt chuẩn.

Kiểm tra và xác nhận có loại đúng lon không đạt chuẩn.

***Kết quả***:

Ghi nhận vào biểu mẫu kiểm tra của sản xuất theo tần suất kiểm tra. .

*- Tần suất thực hiện: hàng ngày*

### 6.2 THẨM ĐỊNH ĐỊNH KÌ 6 THÁNG:

***Phương pháp***: Sử dụng số lon mẫu có áp suất đạt chuẩn và áp suất không đạt chuẩn để thẩm định tính hiệu quả của máy dò áp suất bên trong lon thành phẩm.

***Quy tình thực hiện:***

**B1. Xây dựng đường chuẩn:** Tạo 50 mẫu với áp suất chuẩn. Cho chạy qua máy dò để ghi nhận lại chiều cao tương ứng.
Tính toán để đưa ra giá trị chiều cao cài đặt chuẩn.

**B2. Kiểm tra với mẫu lon đạt:** Tạo lon mẫu có chiều có áp suất và chiều cao chuẩn.
- Áp suất: 15 psi.

- Chiều cao chuẩn.

Chạy qua máy dò và ghi nhận kết quả

**B3. Kiểm tra và loại 1 lon không đạt chuẩn:** Tạo 1 lon mẫu có áp suất không đạt chuẩn và xen kẽ với 5 lon đạt chuẩn. Sau đó cho chạy qua máy dò và ghi nhận kết quả.

Cách sắp xếp như sau: XXOXXX

X: Lon có áp suất đạt chuẩn.

O: Lon có áp suất không đạt chuẩn.

Kiểm tra và xác nhận có loại đúng lon không đạt chuẩn.

**B4. Kiểm tra và loại liên tục 5 lon không đạt chuẩn:** Tạo 5 lon không đạt chuẩn và xen kẽ với 15 lon đạt chuẩn. Sau đó chạy qua máy dò và ghi nhận kết quả.
Cách sắp xếp như sau: XXXOOXXXXXOXOXXXOXXX

X: Lon có áp suất đạt chuẩn.

O: Lon có áp suất không đạt chuẩn.

Cho chạy qua máy dò áp và xác nhận máy có loại đúng lon không dạt chuẩn.

***Kết quả***:

| Các đợt chạy mẫu có lon không đạt | Kết quả | Tình trạng loại lon |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## 7. LƯU HỒ SƠ / RECORD

- PR.FR-076 *Báo cáo kiểm tra máy Xray hànng ngày/ Daily X-ray report*
- PR.FR-077 Báo cáo kết quả thẩm định máy X-ray/ X-ray Inspection report

## 8. THAM KHẢO / REFERENCE

Không áp dụng

*Not applicable*