PFP-W-24

WATER SUPPLY INTERUPTION

APPROVED	CHECKED	PREPARED
CAHYO ADI N / PGA SMGR	HAYU PRASETYO U / PGA SSPV	ARIS CAHYONO / GA SPV

Versi Indonesia

WATER SUPPLY INTERUPTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang


I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Terjadi kegagalan supply air bersih dari tandon utama ke fasilitas umum atau dari air bawah tanah ke tendon utama selama lebih dari atau sama dengan 1x24 jam


WHEN Prosedur ini berlaku ketika kegagalan terjadi lebih dari atau sama dengan 1 x 24 jam

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI

WHO Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kondisi ini adalah posisi tertinggi dalam Departemen PGA yang kemudian didelegasikan kepada minimal Supervisor yang bertanggung jawab / Supervisor PGA Utility




II. FLOWCHART BOOSTER PUMP FAILURE



III. PENJELASAN FLOWCHART BOOSTER PUMP FAILURE

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	SPV PGA Utility	Cek kondisi booster pump	Melakukan pengecekan dan analisa kondisi booster pump
2	SPV PGA Utility	Bisa direpair internal ?	Jika bisa dilakukan repair internal lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no. 3 dan 5
3	SPV PGA Utility	Informasi ke Mgr Prod & MGR PPC	Menginformasikan ke Manager Produksi dan PPC bahwa ada masalah dengan supply air bersih dari tandon utama ke fasilitas umum yang ada di perusahaan selama ≥ 24 jam Note: Jika kondisi contingency terjadi saat shift malam maka informasi ke SPV Produksi dan informasi lewat telephone ke SPV PPC
4	MGR PPC	Informasi ke customer untuk possibility delay shipment	Menginformasikan ke customer tentang kondisi yang ada di perusahaan yang menyebabkan kemungkinan delay shipment
5	SPV PGA Utility	Hubungi purchasing	Menghubungi Purchasing untuk mendatangkan vendor supply air bersih
6	Purch	Hubungi Vendor supply air bersih	Menghubungi vendor supply air bersih untuk mendatangkan / supply air bersih ke JAI
7	Vendor	Supply air ke masing-masing tandon fasilitas umum	Mensupply air bersih ke masing-masing tandon air pada fasilitas umum yang ada di JAI
8	SPV PGA Utility	Repair Booster Pump	Melakukan perbaikan internal terhadap booster pump yang problem
9	Produksi	Lanjutkan proses produksi	Melanjutkan proses produksi

IV. FLOWCHART POMPA AIR BAWAH TANAH (ABT) FAILURE



V. PENJELASAN POMPA AIR BAWAH TANAH (ABT) FAILURE

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	SPV PGA Utility	Cek kondisi Pompa Air Bawah Tanah (ABT)	Melakukan pengecekan dan analisa kondisi Pompa Air Bawah Tanah (ABT)
2	SPV PGA Utility	Bisa direpair internal?	Jika bisa dilakukan repair internal lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no. 3 dan 5
3	SPV PGA Utility	Informasi ke Mgr Prod & MGR PPC	Menginformasikan ke Manager Produksi dan PPC bahwa ada masalah dengan supply air bersih dari air bawah tanah ke tandon utama yang ada di perusahaan selama ≥ 24 jam Note: Jika kondisi contingency terjadi saat shift malam maka informasi ke SPV Produksi dan informasi lewat telephone ke SPV PPC
4	MGR PPC	Informasi ke customer untuk possibility delay shipment	Menginformasikan ke customer tentang kondisi yang ada di perusahaan yang menyebabkan kemungkinan delay shipment
5	SPV PGA Utility	Hubungi purchasing	Menghubungi Purchasing untuk mendatangkan vendor supply air bersih

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
6	Purch	Hubungi Vendor supply air bersih	Menghubungi vendor supply air bersih untuk mendatangkan / supply air bersih ke JAI
7	Vendor	Supply air ke tandon utama	Mensupply air bersih ke tandon utama yang ada di JAI
8	SPV PGA Utility	Repair pompa air bawah tanah	Melakukan perbaikan internal terhadap pompa air bawah tanah yang problem
9	Produksi	Lanjutkan proses produksi	Melanjutkan proses produksi

VI. CONTACT LIST

Jika terjadi kondisi seperti diatas maka hubungi nomor telepon pada daftar contact list dibawah ini

No.		Nama	Bagian	Nomor Telp.
Eksternal	1	Yuhan	Vendor supply air bersih	0822 4433 9399
Internal	2	Aris Cahyono	SPV PGA Utility	0811 363 0299
	3	Riska Oktavita	SPV Purchase	0856 4970 6129
	4	Robertus Edy P	SMGR Produksi	0813 3078 5604
	5	Dedi Kurniawan P	JMGR PPC	0812 3540 4258
	6	Evaningsih M	SSPV PPC	0812 1608 3171

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release Evidance dari hasil review Contingency Plan (Water Supply Interuption dihapus dari contingency plan karena hasil analisa resikonya adalah low risk)	21 Sept 2022	QSA
01	- Revisi PIC dari MTC Utility menjadi PGA Utility - Penambahan	20 Feb 2026	PGA