Outlook

RV: BREEZE "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20260303

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>
Fecha Mar 3 Mar 2026 05:25
Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>; nfrancisco@aag-dr.com <nfrancisco@aag-dr.com>; opscenter@aviamltd.com <opscenter@aviamltd.com>; Otto Isidor <hisidor@aviamltd.com>; Rolando Cruz <rcruz@aviamltd.com>; Seguridad Aviam PUJ <seguridadpuj@aviamltd.com>; Tommy Castillo <tcastillo@aviamltd.com>; David Tejeda <dtejeda@aviamltd.com>; Etber Mesa <emesa@aviamltd.com>; pujplanta@ccs.com.do <pujplanta@ccs.com.do>; Danny Guerrero <dguerrero@aag-dr.com>; Margarita Laforture <mlaforture@aag-dr.com>; Edwin Constante <econstante@aviamltd.com>; jencarnacion@ccs.com.do <jencarnacion@ccs.com.do>; Alejandra Pache <apache@aviamltd.com>; Thomas Santana <tsantana-alc@aviamltd.com>; Yerlin Lazala <ylazala@aviamltd.com>; Robinson Ramos <rramos@aviamltd.com>; Paul Giudicelli <pgiudicelli@aviamltd.com>; Hector Hernandez <hhernandez@aviamltd.com>; Airline Support <airlinesupport@aviamltd.com>; Carlos Torres <ctorres@ccs.com.do>; Nairoby Guilamo <nguilamo@aviamltd.com>; Nomina Aviam <nomina@aviamltd.com>; Claudel Gil <cgil@aag.com.do>; OPS Center <opscenter@aviamltd.com>; Juan Sanchez <jsanchez@aviamltd.com>; Genesis Maitte Ramirez <gramirez@aviamltd.com>; Nelson Cuevas <ncuevas@aviamltd.com>; seguridadccs@ccs.com.do <seguridadccs@ccs.com.do>; Gissel Mateo <gmateo@aviamltd.com>; Servicios a la Gente Aviam <serviciosalagente@aviamltd.com>; Monica Baez Baez <mbaez@aviamltd.com>; Erika Polo <epolo@aviamltd.com>; Xiomara Hamilton <xhamilton@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez@aviamltd.com>; Jose Quiñones <jquinones-alc@aviamltd.com>; Dimitri Gama <dgama@aag.com.do>; Jensy Gonzalez Garrido <jgonzalez@aag.com.do>; Wagner Ogando Cuevas <wogando@aag.com.do>; Franklin Peguero <fpeguero@aag.com.do>; Reclutamiento <reclutamiento@aviamltd.com>; Laura Abreu <labreu@aviamltd.com>; Aura Sanchez Morales <asanchez@aag.com.do>; Genesis Pache <gpache@aviamltd.com>; Juan Miguel Vasquez <jmvasquez@aviamltd.com>; Subgerente Rampa PUJ <subgerenterampapuj@aviamltd.com>; Eugenio Cabrol <ecabrol@aviamltd.com>; Yoel Henriquez <yhenriquez@aviamltd.com>; Yoel Leyba <yleyba@aviamltd.com>; Dermis Santana <dsantana@aviamltd.com>; Angel Avelino <aavelino-alc@aviamltd.com>

REVISION: 20260303

Sres.

favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **BREEZE**

-NO TOMARAN AGUA POTABLE EN PUNTA CANA

-AVIONES QUE OPERA BREEZE. A220 Y E190

-**LOS CALZOS** EN LA PARTE TRASERA EN LAS GOMAS DE AFUERA



-ALGUNAS SENALES DIFERENTES COMO CONEXION/DESCONEXION DEL AIRE ACONDICIONADO



-**LA HOJA DE CARGA** COMO SIGUE A CONTINUACION PARA EL A220 Y EL E190



-**PARA EL WALKAROUND** EN EL AVION COMO SIGUE A CONTINUACION



-**PARA EL SERVICIO DEL LAVATORIO EN EL E190,** 5 GALONES PARA ENJUAGAR Y 4 GALONES PARA DEJAR

-**PARA EL SERVICIO DEL LAVATORIO EN EL A220,** 20 GALONES PARA ENJUAGAR Y 2 GALONES PARA DEJAR

-**PARA LOS CONOS** COMO SIGUE A CONTINUACION. TAMBIEN SE PONEN LOS CONOS DELANTE Y DETRAS DE LOS MOTORES. SEGUN LA GRAFICA HAY QUE PONER DOS CONOS DETRAS DE LA CINTA CUANDO ESTE COLOCADA EN EL AVION

Figure: Safety Cone Location



-**LA BARRA DE REMOLQUE** SE DESCONECTA PRIMERO DEL AVION

Saludos

Jose Alfredo Rodríguez
Gerente Capacitación
T. 809 959 0192 ext 2812 · F. 829-928-0937 · jrodriguez-alc@aviamltd.com