

Expose zu Wertermittlung 7281

AZ 62 K 74/25 Amtsgericht Bayreuth, Abteilung für Immobilienvollstreckung

Objekt Siedlungsstr. 15, 95497 Goldkronach

Foto



Verkehrswert

unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des Zwangsversteigerungsgesetzes zum Wertermittlungsstichtag 26.02.2026 beträgt **165.000 €**

Art Das zu bewertende Grundstück ist bebaut mit einer Doppelhaushälfte zu Wohnzwecken.
Es handelt sich um ein voll unterkellertes, eingeschossiges Zweifamilienwohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoß. Die Wohnungen sind nicht abgeschlossen, da nur ein offenes, innenliegendes Treppenhaus vorhanden ist.

Im Keller ist eine Doppelgarage und Technik- sowie Wirtschaftsräume vorhanden;
die Erdgeschoßwohnung besteht aus 3 Zimmern, Küche/Essen, WC und Bad;
die Dachgeschoßwohnung aus 2 Zimmern, einer Kammer (unter 10 qm), Küche/Essen, WC und Bad;
im Spitzboden ist ein ausgebauter Wohnraum vorhanden.

Flächenangaben

<u>Grundstücksfläche</u> (gemäß Grundbucheintrag)	694 m ²
<u>Bruttogrundfläche</u> (Berechnung in der Anlage)	355,16 m ²
<u>Wohnfläche</u> (Berechnung in der Anlage)	
Erdgeschoß	90,29 m ²
Dachgeschoß	63,99 m ²

Baubeschreibung

Massive Umfassungen, Massivdecke über Kellergeschoß, Holzbalkendecke über Erdgeschoß und zu Spitzboden hin, Holzdachstuhl als Satteldach mit Ziegeleindeckung, Hänge- und Fallrohre vorhanden, Fassade verputzt und gestrichen, Innenwände- und Decken verputzt und gestrichen/tapeziert, furnierte Türblätter mit Futter und Verkleidung, im Altbau Kunststofffenster isolierverglast, im Anbau Holzfenster isolierverglast, Werzalithfensterbretter innen, Metallbleche außen, Gaszentralheizung mit zentraler Warmwassererwärmung, Kompaktheizkörper mit Thermostatventilen, Elektroausstattung mit Leitungen unter Putz, entsprechende Decken- und Wandauslässe vorhanden, Sicherungsautomaten, Massivtreppe in Kellergeschoß, Holztreppe von Erdgeschoß bis in den Spitzboden;
die vorhandene PV-Anlage als Aufdachkonstruktion wird als Scheinbestandteil nicht mitbewertet;

- Kellergeschoß

niedrige Deckenhöhe, Deckenkonstruktion als Stahlträger mit Füllkörpern, Boden nahezu durchgängig mit keramischem Bodenoberbelag, Leitungen auf Putz verlegt;

Bad mit Boden und Wände raumhoch gefliest, Badewanne mit Zweihandarmatur, Waschbecken mit Zweihandarmatur, Waschmaschinenanschluß und -ablauf, Duschwanne und -kabine, Deckenverkleidung;

über Niveauausgleich Zugang in Garage, Betonboden, 2 Sektionaltore, Stromanschluß;

Werkstatt (Durchgangszimmer) mit Betonboden;

Heizraum teilweise mit keramischer Bodenbelag, bei ehemaligem Tankraum Zwischenwand entfernt, Heizung Baujahr 2020, wird laufend überprüft und entspricht der Verordnung;

- Erdgeschoß

Flur mit keramischem Bodenoberbelag, Deckenverkleidung, über Holztreppe Zugang in Dachgeschoß;

Küche mit Laminatbodenoberbelag (mit Fehlstellen), Fliesenspiegel, Wasseranschluß und -ablauf, offener Durchgang zu Esszimmer, Laminatbodenoberbelag;

Schrankzimmer mit Laminatbodenoberbelag;

WC mit Boden und Wände halbhoch gefliest, Hänge-WC mit Unterputzspülkasten, kein Waschbecken;

Bad mit Boden und Wände raumhoch gefliest, Waschbecken mit Einhebelmischer, Duschwanne und -kabine, Deckenverkleidung;

Wohnzimmer (kann nicht besichtigt werden) lt. Angabe mit Laminat-Bodenoberbelag, Holzdeckenverkleidung;

Schlafzimmer (kann nicht besichtigt werden) lt. Angabe mit Laminatbodenoberbelag, Holzdeckenverkleidung;

- Dachgeschoß

Diele mit Laminatbodenoberbelag, Deckenverkleidung, steile Holztreppe in Spitzboden;

Esszimmer (Durchgangszimmer) mit PVC-Bodenoberbelag, Dachflächenfenster;

Küche (gefangenes Zimmer) mit PVC-Bodenoberbelag, Wasseranschluß und -ablauf, Dachflächenfenster;

Schrankzimmer mit textilem Bodenoberbelag, Dachflächenfenster neuerer Bauart;

Toilette mit keramischem Bodenoberbelag, Hänge-WC mit Unterputzspülkasten, Waschbecken vorhanden;

Bad mit Boden und Wände raumhoch gefliest, Waschbecken mit Einhebelmischer, Duschwanne und -kabine, Deckenverkleidung;

Schlafzimmer mit textilem Bodenoberbelag, Dachgaube;

Wohnzimmer mit Laminatbodenoberbelag, Deckenverkleidung, Dachgaube;

- Spitzbodenausbau

Teilbereich abgetrennt als Lagerraum, Holzdachstuhl mit Folienunterspannbahn (teilweise zerstört);

Raum ausgebaut mit textilem Bodenoberbelag, Decke/Dachschräge holzverkleidet, Heizungsanschluß vorhanden, aufgrund einfacher bis fehlender Dachdämmung nur sehr eingeschränkt nutzbar;

baulicher Zustand

insgesamt mittlere Instandhaltung, Bodenoberbeläge partiell verbraucht;

Außenanlagen

Außenanlage insgesamt in sehr einfacher gärtnerischer Gestaltung, Treppenanlage von Straße aus;

Hinweis

Die vollständige Wertermittlung kann innerhalb der Geschäftszeiten beim Amtsgericht eingesehen werden.

