

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO AGATZ

REIHERWEG 6 – 96135 STEGAURACH
TEL. 0951 / 296396 – E-Mail: sv-agatz@arcor.de

EXPOSÉ

im Auftrag des Amtsgerichts Bamberg zur Veröffentlichung im Internet

Objekt: Einfamilienwohnhaus mit Garage
Adresse: Rosenau 23 in 91359 Leutenbach
Flurnummer: Erbbaurecht an Flur-Nr. 102/6 (Gemarkung Leutenbach)
Grundstücksgröße: 719 m²
Wohnfläche: 161 m²
Wertermittlungstichtag: 31. Juli 2025



Verkehrswert: 340.000 €

Dieses Exposé ist ein Auszug aus dem Verkehrswertgutachten GG / 251723 vom 15.05.2026 im Auftrag des Amtsgerichts Bamberg – Abteilung für Immobilienarzangs-vollstreckung (Aktenzeichen 3 K 94/24). Für den Inhalt bzw. die Informationen im Ex-
posé wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Der Sachverständige ist nicht befugt, Aus-
künfte zum Verkehrswertgutachten bzw. zum Exposé zu erteilen.

1 ALLGEMEINE ANGABEN

Einfamilienwohnanwesen (bebaut mit Wohnhaus und Garage) Rosenau 23 (Erbbaurecht an Flur-Nr. 102/6 der Gemarkung Leutenbach) in 91359 Leutenbach

1.1 ORTSTERMIN UND WERTERMITTLUNGS- BZW. QUALITÄTSSTICHTAG

31.07.2025 Tag der Außenbesichtigung (Wertermittlungs- bzw. Qualitätsstichtag)

Anwesende: unterzeichnender Sachverständiger mit Mitarbeiterin

1.2 GRUNDBUCH

Gemäß vorliegendem, am 26.11.2024 gefertigtem Grundbuchauszug sind für das im Erbbaurecht stehende Grundstück beim Grundbuchamt des Amtsgerichts Forchheim im Grundbuch von Leutenbach in Band 28, Blatt 2761 folgende bewertungsrelevante Daten verzeichnet:

Bestandsverzeichnis

Erbbaurecht am Grundstück Blatt 2939 BVNr. 4

Flur-Nr. 102/6 Rosenau 23, Gebäude- und Freifläche zu 0,0719 ha

Eingetragen Abt. II/1 endend am 31. Dezember 2087;

Zustimmung des Eigentümers ist erforderlich zur

- a) Veräußerung, auch im Wege der Zwangsversteigerung
- b) Belastung mit Grundpfandrechten, Reallasten, Dauerwohn-/Dauernutzungsrechten;

Eigentümer: Katholische Pfarrpfündestiftung in Leutenbach

Gemäß Bewilligung vom 19.07.1988;

Abt. II / Lasten und Beschränkungen

Erbbauzins von 1.438 Deutsche Mark, jährlich; für jeweilige Eigentümer von Flst. 102/6; gemäß Bewilligung von 19.07.1988, eingetragen am 12.12.1988;

Vorkaufsrecht für jeweilige Eigentümer von Flst. 102/6; gemäß Bewilligung von 19.07.1988, eingetragen am 12.12.1988;

Vorgemerkt nach § 883 BGB: Anspruch auf Einräumung einer Reallast (Erbbauzinserhöhung) für jeweilige Eigentümer von Flst. 102/6; gemäß Bewilligung von 19.07.1988, eingetragen am 12.12.1988;

Fernmeldekabelrecht für die Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Bundespost); gemäß Bewilligung von 19.07.1988 / 05.12.1988, eingetragen am 12.12.1988;

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Bamberg, AZ: 3 K 94/2024); eingetragen am 15.11.2024.

Abt. III / Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden

Nicht bewertungsrelevant.

1.3 ENERGIEAUSWEIS UND BRANDVERSICHERUNG

Ein Energiebedarfsausweis nach §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) liegt nicht vor.

Ein Nachweis zur Brandversicherung liegt ebenfalls nicht vor. Der Abschluss bzw. das Bestehen einer entsprechenden Versicherung mit ausreichend hohem Versicherungsschutz muss daher unterstellt werden.

2 VORBEMERKUNGEN

Bei dem angesetzten Ortstermin am 31.07.2025 konnte nur eine Außenbesichtigung durchgeführt werden. Auch war kein Ansprechpartner ermittelbar, der den Zutritt zur gemäß von der VG Kirchheurnbach erhaltenen Auskunft unbewohnten Immobilie ermöglichen könnte. Eine Innenbesichtigung des zu bewertenden Anwesens ist somit nicht möglich (geworden). Nach Rücksprache mit dem Gericht wurde daher auch die Anberaumung eines zweiten Ortstermins entbehrlich.

Bewertungsgrundlage bilden die im Gutachten, dass bei Gericht eingesehen werden kann, unter Pkt. 1.4 aufgeführten Unterlagen / Recherchen“ sowie die Erkenntnisse bei der Außenbesichtigung. Für die Baulichkeiten wurden bei der VG Kirchehrenbach Bauunterlagen recherchiert. Da keine Innenbesichtigung der Immobilie möglich war, wird die Richtigkeit der enthaltenen Angaben sowie der Pläne unterstellt. Auf dieser Grundlage erfolgten Berechnungen der Bruttogrundfläche (BGF), des Bruttorauminhaltes (BRI) sowie der ansetzbaren Wohn- und Nutzflächen in einer für die Werteinschätzung m. E. ausreichenden Genauigkeit. Der Ansatz der Berechnungsergebnisse im Gutachten erfolgt dennoch ohne Obligo. Geringfügige Abweichungen zu tatsächlichen Gegebenheiten (z. B. aufgrund eventuell etwas versetzter Wände) haben keinen Einfluss auf den eingeschätzten Verkehrswert. Es wird ansonsten unterstellt, dass notwendige Baugenehmigungen und sonstige Genehmigungen für die baulichen Anlagen erteilt wurden. Für eventuelle Auflagen wird deren Erfüllung angenommen.

Die Wertermittlung stellt kein Bausubstanzgutachten dar und erfüllt somit nicht den Zweck einer physikalisch-technischen Beurteilung der baulichen Anlagen. Eine gezielte Untersuchung auf Baumängel oder -schäden fand nicht statt. Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (Heizung, Wasser, Elektro etc.) sowie Untersuchungen hinsichtlich schädlicher Materialien (z. B. Asbest, diverse Anstrichstoffe etc.), Statik, Standsicherheit, Schall-, Wärme- und Brandschutz, Schädlingsbefall, Rohrfraß, Bodenverunreinigungen, Altlasten etc. wurden nicht durchgeführt. Derartige Untersuchungen erfordern besondere Fach- und Sachkenntnisse von hierfür bestellten Sachverständigen. Sie überschreiten den üblichen Umfang einer Immobilienbewertung bei Weitem. Bei den beiden Besichtigungen sind keine derartigen Einflüsse (Verunreinigungen, Altlasten etc.) offensichtlich geworden. Gemäß Onlineeinsicht in das vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geführte Altlastenkataster besteht für die Gemeinde Leutenbach keine Eintragung hinsichtlich Altlasten.

Im Zwangsversteigerungsverfahren wird der Verkehrswert bei Objekten der vorliegenden Art auftragsgemäß im lastenfreien Zustand ermittelt. Eintragungen in Abt. II (Lasten und Beschränkungen) im Grundbuch sowie Schuldverhältnisse in Abt. III (hier: Grundschulden) bleiben grundsätzlich verfahrensbedingt bei der Bewertung unberücksichtigt. Entgegen dessen soll hier jedoch die aus dem Erbbaurecht resultierenden Belastungen in Abt. II im Grundbuch (Erbbauzins, Vorkaufsrecht für den jeweiligen Eigentümer des mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücks sowie Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Eintragung einer Erbbauzinsreallast) in die Wertermittlung einbezogen werden, da der Grundstückseigentümer unter Pkt. 7 b des § 11 des Erbbaurechtsvertrags auf Seite 12 einem Grundpfandrechtsgläubiger (z.B. finanzierende Bank) zugesichert hat, dass bei einer Zwangsversteigerung des Erbbaurechts die Erbbauzinsreallast und das Vorkaufsrecht nicht kapitalisiert werden, sondern hinsichtlich der künftigen Erbbauzinsraten mit Wirkung gegen den Ersterher des Erbbaurechts bestehen bleiben und der Grundstückseigentümer bezüglich laufender bzw. rückständiger Erbbauzinsraten nach den Bestimmungen des Zwangsversteigerungsgesetzes befriedigt werden soll. **Somit ist zu beachten, dass derzeit vom Erbbaurechtsgeber jährlich im Voraus ein Erbbauzins in Höhe von derzeit 907,36 € bei nachgewiesener Eigennutzung (in ermäßigtem Umfang) gefordert wird. Da dieser Erbbauzins jedoch seit 2013 nicht mehr erhöht wurde, wird bei der Verkehrswertermittlung eine mögliche Anpassung durch den Erbbaurechtsgeber auf die Wertverhältnisse zum Stichtag angenommen. Mittels Indizes hochgerechnet ergeben sich so ggf. im Jahr zu zahlende Erbbauzinsen in Höhe von 1.203,90 € bei nachgewiesener Eigennutzung (in ermäßigtem Umfang) bzw. in Höhe von 1.555,76 €, sofern die Immobilie nicht eigengenutzt wird und eine Vermietung gegeben wäre.**

Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einsicht des vollständigen Gutachtens beim Amtsgericht Bamberg – Abteilung für Immobilienzwangsvollstreckung – zur Nachvollziehbarkeit empfohlen wird und nachfolgend lediglich eine Zusammenfassung erfolgt.

3 LAGE- UND GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNGEN

3.1 ÜBERÖRTLICH

Die Gemeinde Leutenbach mit rd. 1740 Einwohnern (Stand 28.11.2023) liegt rd. 40 km südöstlich von Bamberg, rd. 10 km östlich von Forchheim bzw. rd. 25 km nordöstlich von Erlangen am Fuße des Berges Ehrenbürg (auch Walberla genannt) im Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst. Ebermannstadt ist in nordöstlicher Richtung in rd. 10 km Entfernung zu erreichen. Die nächste Auffahrtsmöglichkeit zur Bundesautobahn A 73 (Nürnberg-Bamberg-Coburg-Suhl) besteht bei Forchheim in rd. 11 km Entfernung. Nächstgelegene Ortschaften sind Kirchehrenbach (rd. 3 km nordwestlich), Wiesenthau (rd. 5 km westlich) sowie Egloffstein (7 km östlich).

3.2 INNERORTS

Das Anwesen „Rosenau 23“ liegt im südlichen Ortsbereich von Leutenbach in einem Wohngebiet mit ausgewiesener 30-kmh-Zone. Die Wohnerschließungsstraße ist von der Staatsstraße 2242 nach Osten abbiegend zu erreichen. Die Umgebungsbebauung besteht überwiegend aus Ein- und Zweifamilienwohnhäusern. Unweit in nördliche Richtung befindet sich der Kindergarten des Ortes. Die genaue Lage des Anwesens sowie der Grundstückszuschnitt können den Anlagen 2 und 3 entnommen werden.

3.3 INFRASTRUKTUR

Die Infrastruktur in Leutenbach ist als gering entwickelt einzustufen. Im Altortbereich ist der Ort durch (ehemalige) landwirtschaftliche Hofstätten geprägt. Vorhanden sind Kirche, Fahrschule, Gaststätte, Sportplatz, Feuerwehr, Metzgerei, Kindergarten sowie diverse Handwerksbetriebe. Schulen bestehen in Wiesenthau (Grundschule) sowie Kirchhehenbach (Grund- und Hauptschule) bzw. in Forchheim. Geschäfte für den täglichen Bedarf sind in größerem Umfang erst in Ebermannstadt bzw. in Forchheim gegeben. Gemäß Auskunft der Deutschen Telekom soll der Glasfaserausbau in Leutenbach bis Juli 2026 erfolgen.

3.4 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG DER PARZELLE

Nutzung:	wohnwirtschaftlich;
Topografie:	nach Norden um ca. ein Geschoss fallend;
Straßenfront:	ca. 23 m;
Grundstückstiefe:	ca. 32 m;
Straßenart:	Wohnerschließungsstraße;
Straßenausbau:	geteerte Straße; ohne Gehweg;
Baugrund:	tragfähiger Baugrund wird unterstellt;
Oberflächen-/Grundwasser:	keine Einflüsse beim Ortstermin offensichtlich; das Anwesen liegt lt. Auskunft im BayernAtlas nicht in einem hochwassergefährdeten oder wassersensiblen Bereich;
Erschließung:	Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Strom, Kanalisation etc.).

3.5 ZUSAMMENFASSUNG MIT BEURTEILUNG

- Ländlich strukturierte Gemeinde im weiteren Einzugsgebiet von Forchheim bzw. weiterführend zum Ballungsraum Erlangen-Nürnberg;
- gering entwickelte Infrastruktur im Ort;
- nur mittelmäßige Verkehrsanbindung;
- ruhige Wohnlage in einem reinen Wohngebiet;
- gute Naherholungsmöglichkeiten im Naturpark „Fränkische Schweiz / Veldensteiner Forst“.

4 BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES UND DER BAULICHEN AUSSENANLAGEN

Das Erbbaugrundstück ist mit einem Wohnhaus (siehe Pkt. 4.1) und einem Nebengebäude (Garage / siehe Pkt. 4.2) bebaut. Die Gebäude sowie besonders zu veranschlagende Bauteile und Außenanlagen (siehe Pkt. 4.3) werden nachfolgend in ihren wesentlichen Merkmalen beschrieben.

4.1 WOHNHAUS

Gebäudeart: Einfamilienwohnhaus

Baujahr: gemäß Baugenehmigung vermutlich 1989

Geschosse, Grundrissunterteilungen sowie Wohnfläche

Das Wohnhaus beinhaltet Kellergeschoss (KG), Erdgeschoss (EG), Dachgeschoss (DG) sowie vermutlich unausgebauten Spitzboden (SB). Die Innenbereiche des Wohnhauses konnten nicht besichtigt werden. Folgende Grundrissunterteilungen bzw. Räumlichkeiten werden daher gemäß Baubeschreibung und Plänen angenommen:

im KG:	Treppenaufgang, Flur mit Außenzugang, Waschküche, Heizraum, Öltanklager sowie zwei Kellerräume	ohne Ansatz
im EG:	Windfang, Flur / Diele mit Treppenanlage, Gäste-WC, Arbeitszimmer, offener Ess- und Wohnbereich, Küche, Bad, Abstellraum, Schlafzimmer sowie überdeckter Terrassenbereich (unter dem DG-Balkon) zu ¼ (Beschrieb siehe Pkt. 4.3)	rd. 87 m² Wfl.
im DG:	Flur mit Treppenabgang, Diele, Bad, drei Kinderzimmer, Arbeitszimmer sowie Balkon zu ¼	rd. 74 m² Wfl.
im SB:	vermutlich nicht ausgebauter Abstelldachboden	<u>ohne Ansatz</u>
Summe (ansetzbare Gesamtwohnfläche):		161 m²

Hinsichtlich der Grundrissunterteilungen wird auf die Pläne unter Pkt. 6 des Exposés verwiesen.

Bauart und Ausstattung

Die Innenbereiche des Wohnhauses konnten nicht besichtigt werden. Folgende Ausstattungsmerkmale werden daher gemäß Baubeschreibung angenommen bzw. unterstellt:

<u>Bauweise:</u>	konventioneller Mauerwerksmassivbau auf Betonboden und Streifenfundamenten; Kelleraußenmauerwerk mit Kalksandsteinen; Porotonziegel ab EG; dreilagiger Außenputz; Poroton-Innenwände; sprossenunterteilte isolierverglaste Holzfenster mit Fensterläden sowie Alufensterbänken;
<u>Dach:</u>	zimmermannsmäßiger Holzpfeifendachstuhl mit Betonziegeldeckung; Kupferblechrinnen und -fallrohre; zwei umblechte Kaminköpfe über Dach;
<u>Decken:</u>	Stahlbetondecken zwischen KG und EG sowie zwischen EG und DG, zum Spitzboden vermutlich Holzbalkendecke (Kehlbalkenlage);
<u>Innenbereiche:</u>	verputzte oder tapezierte Wandflächen; Verfließungen in den Sanitärbereichen; verschiedene Bodenbeläge, vorwiegend Fliesen oder Laminatböden, ggf. teilflächig auch Parkett; furnierte Holztüren; im KG vermutlich tlw. Metalltüren;
<u>Treppen:</u>	Massivausführung oder Holz zwischen KG und EG sowie Holzkonstruktionen zwischen EG und DG; vermutlich Holzeinschubtreppe im DG-Flur zum SB;
<u>Heizung:</u>	Ölzentralheizung (20 kW) mit zwei Kunststofföltanks (insg. 4000 L) in Ummauerung mit Schutzanstrich
<u>Außentüren:</u>	Haustür im EG (soweit erkennbar) als Holzrahmenkonstruktion mit Glasausschnitten sowie Sicherheitsschließung und seitlich feststehender Verglasung;
<u>Sanitär:</u>	in der Waschküche im KG vermutlich Waschmaschinenanschlüsse sowie ggf. Abgussbecken; separates WC im EG mit Waschbecken; im EG-Bad zusätzliches WC, Dusche, Badewanne sowie Doppelwaschtisch; in der Küche vermutlich Warm- und Kaltwasseranschlüsse, Warmwasser über Zentralheizung; im DG-Bad WC, Badewanne, Waschbecken sowie Dusche;
<u>Elektro:</u>	unterstellt werden Elektroinstallationen in Standardausführung unter Putz; zwei Satellitenschüsseln auf dem Dach; Außenbeleuchtungen an der Terrasse, dem Balkon und beim Hauseingang erkennbar;
<u>Balkon:</u>	durch das Dach überdeckte, zweiseitig durch Gebäuderücksprung umschlossene Holzkonstruktion auf Holzstützen, mit Holzgeländer und vermutlich Holzbelag.

Zustand sowie Mängel und Schäden

Der Innenzustand der Immobilie ist nicht bekannt. Äußerlich befindet sich das Wohnhaus, soweit erkennbar, in einem etwas vernachlässigten Zustand. Witterungsbeanspruchte Holzbauteilen und Fensterläden sowie ein nicht an der Hauswand befestigtes Regenfallrohr sind erkennbar. Es liegt außerdem ein Bericht der Feuerwehr vor, aus dem zu entnehmen ist, dass 2021 ein Kleinbrand gelöscht wurde. Aufgrund der Brandstelle in der Küche musste die Profilholzdeckenuntersicht mittels Feuerwehrrast abgerissen bzw. entfernt werden, da diese Glutnester aufwiesen. Es ist demnach davon auszugehen, dass insbesondere in der Küche noch Wiederherstellungsarbeiten (Deckenbekleidung, Malerarbeiten aufgrund von Rauch und Ruß, Bodenbelag etc.) an Bauteilen, die durch den Kleinbrand und die anschließende Löschaktion entstanden sind, vorgenommen werden müssen. Weitere Wohnbeanspruchungen an Wänden, Deckenuntersichten und Böden im Innern können nicht ausgeschlossen werden.

Weitere besondere objektspezifische Merkmale

Der Innenzustand der Immobilie ist nicht bekannt. Entsprechend den Planunterlagen ist je Wohngeschoss ein Bad vorhanden. Durch die Hanglage besteht zudem vom Garten aus vermutlich ein ebenerdiger Nebeneingang im Unter- bzw. Kellergeschoss. Hier sind auch zwei Kellerräume über normale Fenster ausreichend gut belichtet. Der Spitzboden mit einer lichten Innenhöhe von über 3,0 m erscheint bei 46 Grad Dachneigung zur Schaffung weiterer Nutzungsbereiche ausbaufähig. Sofern die Treppenaufriktion, wie im Plan dargestellt, ausgeführt wurde, erschwert dies aber eine ansonsten vorstellbare Umnutzung in zwei Wohneinheiten. Auch wäre dazu ein gewisser Umbauaufwand mit entsprechenden Kosten erforderlich.

4.2 NEBENGEBÄUDE

Gebäudeart: Einzelgarage

Baujahr: vermutlich analog zum Wohnhaus 1989

Geschosse, Grundrissunterteilung sowie Nutzfläche

Für das Garagengebäude waren keine Planunterlagen recherchierbar.

Gemäß Erkenntnissen bei der Außenbesichtigung sowie Darstellung im vorliegenden Lageplan bestehen vermutlich folgende Geschossgrundrisse sowie Nutzflächen:

EG:	ein Kfz-Einstellplatz	ca. 18 m ² Nfl.
DG:	Abstellboden	ca. 10 m ² Nfl.
Summe (ansetzbare Gesamtnutzfläche):		28 m ²

Bauart und Ausstattung

Bei der Außenbesichtigung wurden folgende Ausstattungsmerkmale erkannt bzw. werden für den unbekannten Innenbereich unterstellt:

Bauweise: verputzter Mauerwerksmassivbau auf entsprechender Fundamentierung;

Dach: zimmermannsmäßiges, an das Wohnhaus als Hauseingangsüberdachung angebautes Satteldach (siehe auch Bild 8 im Bildreport in der Anlage 9 des Gutachtens) mit Ziegeleindeckung, Regenrinnen und Regenrohrfallleitungen;

Türen/Tore: Metallfederhubtor als Garageneinfahrt;

Innenbereich: vermutlich Betonboden, verputzte Wände sowie Betondecke zwischen EG und DG oder Holzbalkendecke mit verkleideter Deckenuntersicht;

Elektro: Standardinstallationen auf Putz.

Zustand sowie Mängel und Schäden bzw. Restarbeiten

Das Nebengebäude befindet sich nach äußerem Eindruck in einem zweckdienlichen, ordentlichen Zustand. Gravierende Mängel und Schäden wurden bei der Außenbesichtigung nicht offensichtlich. Lediglich Holzbauteile sind tlw. etwas witterungsbeansprucht. Der Innenzustand ist nicht bekannt.

Weitere besondere objektspezifische Merkmale

Bei dem zweckdienlichen Nebengebäude wurden bei der Außenbesichtigung keine derartigen Merkmale offensichtlich.

4.3 BAULICHE AUSSENANLAGEN UND BESONDERE BAUTEILEBesonders zu veranschlagende Bauteile

Bei der Außenbesichtigung keine offensichtlich geworden.

Außenanlagen

- Hausanschlüsse (Kanal, Wasser, Strom, Telefon etc.);
- teilüberdeckte Terrasse mit Plattenbelag;
- Rabatten mit Kiespackungen am Wohnhaus;
- gepflasterte Hofeinfahrt mit Ablaufrinne;
- zwei gepflasterte Stellplätze längs zur Straße;
- Gartenfläche (soweit erkennbar) vorwiegend als Rasen angelegt sowie mit vereinzelt Baum- und Strauchbewuchs;
- aufgrund Hanglage vermutlich Außentreppe zwischen Wohnhaus und Garage vom EG zum unteren Gartenbereich.

Zustand sowie Mängel und Schäden bzw. Restarbeiten


Ordentlicher, in Teilbereichen jedoch leicht vernachlässigter sowie witterungsbeanspruchter Zustand der einsehbaren Außenanlagen. Gravierende Mängel und Schäden wurden bei der Außenbesichtigung aber nicht offensichtlich.

Weitere besondere objektspezifische Merkmale

Weitere besondere objektspezifische Merkmale wurden bei der Außenbesichtigung nicht offensichtlich.


5 LAGEPLAN ca. M. 1 : 1.000

DFK © Bayerische Vermessungsverwaltung, Nr. 2581/08




6 PLÄNE unmaßstäblich stark verkleinert

Kellergeschossgrundriss des Wohnhauses







Dachgeschossgrundriss des Wohnhauses



Erdgeschossgrundriss

(mit skizzenhaften Ergänzungen nach Ortseindruck)



Schnitt des Wohnhauses**Ansichten des Wohnhauses**

7 WEITERE FOTOS

