

Nº da O.S.: **2211**

Data da O.S.: **16/12/2025 08:28:27**

Aberto por: **Isack Almeida da Silva Aragão**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA SÃO PEDRO > USINA SÃO PEDRO - Samambaia**

Endereço: **Núcleo Rural Vargem da Benção - Gama, Brasília - DF, , Brasília-DF**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **Central de Alarme**

Data Planejada: **16/12/2025 08:28:27** -

Início de Atendimento: **16/12/2025 08:28:50**

Necessidade: **Verificação Geral.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

| # | Data Ação | Ação Realizada | Área Responsável | Responsável | Situação |
|---|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 20/12/2025 06:30:11 | OS Resolvida | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Resolvido |
| 2 | 16/12/2025 16:47:29 | Chegando no local, iniciamos realizando as verificações visuais do local, não detectamos nenhuma anormalidade, realizamos as verificações da energia dos IVAs que estavam tudo certo, armamos o sistema e após 40 minutos ocorreu um disparo falso, ficamos olhando para o sensor e nada passou na frente dele, então após mais alguns testes de angulo e alimentação, resolvemos substituir a posição do IVA com outro, após a substituição armamos o sistema e aguardamos mais 45 minutos e ao decorrer do teste não ocorreram mais disparos. | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Finalizado |
| 3 | 16/12/2025 16:47:01 | Chegando no local, iniciamos realizando as verificações visuais do local, não detectamos nenhuma anormalidade, realizamos as verificações da energia dos IVAs que estavam tudo certo, armamos o sistema e após 40 minutos ocorreu um disparo falso, ficamos olhando para o sensor e nada passou na frente dele, então após mais alguns testes de angulo e alimentação, resolvemos substituir a posição do IVA com outro, após a substituição armamos o sistema e aguardamos mais 45 minutos e ao decorrer do teste não ocorreram mais disparos. | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Atribuido |
| 4 | 16/12/2025 08:28:50 | Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão | Manutenção (Intermediário) | Silvano Rodrigues De Souza | Atribuido |
| 5 | 16/12/2025 08:28:27 | Ordem de Serviço solicitada | () | | Solicitado |

ANEXOS DO PRODUTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | | |

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

ANEXOS DA O.S.

| Arquivo | Descrição | Anexado por | Anexado em | Ações |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|
|---------|-----------|-------------|------------|-------|

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00

Pergunta
Em qual equipamento foi realizada a manutenção?

Resposta
Sistema de alarme

Pergunta
Será necessário material?

Resposta
 Sim
 Não

Pergunta
Informações complementares.

Resposta

Outros
Pergunta
Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.

Resposta
 Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.
 Não

Observações