



BRASFORT

Cliente: Condomínio Cerejeiras

Data da Ocorrência: 23/12/2025

Placa do Veículo: ABC-1234

1. Detalhes da Ocorrência

Foi identificada uma falha no processo de leitura e autorização de acesso do veículo de placa ABC-1234. Segue abaixo a análise temporal e evidências do sistema.

2. Análise de Tempos (Logs do Sistema)

Chegada na Câmera: 14:10:05

Leitura (OCR): 14:10:15

Abertura Portão: 14:10:25

Tempo Total de Processamento: 0:00:20

3. Evidências Visuais

Elaborado por:

Técnico Responsável / Operador
Segurança Eletrônica - BRASFORT