


Sensor humedad temperatura DHT11

Resumen

En este tutorial vamos a aprender cómo usar un sensor de humedad y temperatura **DHT11**. El sensor digital de temperatura y humedad **DHT11** es un sensor que nos proporciona información de de la temperatura y la humedad.



Componentes necesarios

||||| -- || (1) | Placa arduino || (1) | módulo de humedad y temperatura DHT11 || (3) | F M cables (cables de hembra a macho DuPont) |

Parámetros del sensor

Cualquier magnitud que queramos leer tendrá unas características de precisión, según el sensor o instrumento que lo mide.

Humedad relativa

- Resolución: 16 bits
- Repetibilidad: ±1% H.R.
- Precisión: 25 ° C ±5% hr
- Intercambiabilidad: intercambiables
- Tiempo de respuesta: 1 / e (63%) de 25° c 6s
- 1m / s de aire 6s
- Histéresis: < ± 0.3% RH
- Estabilidad a largo plazo: < ± 0.5% hr / año en

Temperatura

Repetibilidad:	±0.2°C
Rango:	25 ° C ±2° c
Tiempo de respuesta:	1 / e (63%) 10S


Características eléctricas

Para funcionar, el sensor necesita corriente eléctrica.


Fuente de alimentación:	DC 3.5 ~ 5.5V
Corriente:	medición 0.3mA (60μA en espera
Periodo de muestreo:	más de 2 segundos


Descripción de pines


El sensor dispone de 3 pines para recibir corriente eléctrica y comunicarse con la placa arduino. Estos pines son:



VDD	Lo conectaremos a 5 V
DATA	Lo conectaremos a un pin de datos. En este caso D2
GND	Lo conectaremos a tierra







Código

El siguiente código va a utilizar el sensor que hemos conectado para leer la temperatura y la humedad que está midiendo el sensor.

```
#include <dht_nonblocking.h>
#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_11

static const int DHT_SENSOR_PIN = 2;
DHT_nonblocking dht_sensor( DHT_SENSOR_PIN, DHT_SENSOR_TYPE );

void setup()
{
   Serial.begin( 9600);
}


static bool medir ( float *temperature, float *humidity )
{
   static unsigned long measurement_timestamp = millis( );

/* Measure once every four seconds. */
```

```
if( millis( ) - measurement_timestamp > 3000ul )
    if( dht_sensor.measure( temperature, humidity ) == true )
      measurement_timestamp = millis( );
      return( true );
    }
  }
  return( false );
void loop( )
  float temperature;
  float humidity;
 if( medir( &temperature, &humidity ) == true )
    Serial.print( "T = " );
    Serial.print( temperatura, 1 );
    Serial.print( " deg. C, H = " );
    Serial.print( humedad, 1 );
    Serial.println( "%" );
 }
}
```

Salida en el monitor

Los valores medidos se mostrarán por pantalla en el monitor serie. El monitor serie lo tenemos que abrir desde el IDE de arduino.



A continuación se nos abrirá una pantalla en la que podremos ver los datos que nuestro programa está escribiendo.

