

Fig. 3 WIRING DIAGRAM SYMBOLS