Praktikum 2

Team: René Zarwel & Fabian Holtkötter

2.1


Zum warten von genau einer Millisekunde wird die Möglichkeit herangezogen, der Methode clock_nanosleep einen absoluten Zeitpunkt zu übergeben an dem das Programm weiterlaufen soll.

Im Gegensatz zur Variante eine relative Wartezeit anzugeben, hat dies den Vorteil, dass etwaige debug-ouputs o.ä. die Wartezeit nicht verfälschen.

Zunächst wird mithilfe von clock_gettime die aktuelle Systemzeit gespeichert, anschließend wird zu diesem time_struct eine Millisekunde (1.000.000 Nanosekunden) addiert und das Ergebnis als Parameter an clock_nanosleep übergeben.

Zum testen der tatsächlich gewarteten Zeit wurde einerseits eine Konsolenausgabe implementiert, die sowohl vor, als auch nach dem warten die Systemzeit ausgibt, und außerdem ein System-Log erstellt, in dem anhand der Interrupts des Programms die gewartete Zeit nach der Ausführung gemessen werden kann.

<terminated> Aufgabe2 [C/C++ QNX QConn (IP)] /tm| Waited 1.000 msec Start - Seconds: 946693442 - NS: 729000000 Finis - Seconds: 946693442 - NS: 730000000




2.2

Die Implementierung der Funktion changeSystemTick war relativ trivial. Zum ändern des Systemtakts musste ein struct vom typ _clockperiod erstellt werden,


dieses mit dem übergebenen Wert (umgerechnet in Nanosekunden) initalisiert und anschließend an die Methode ClockPeriod übergeben werden. Um die vorherige Konfiguration auszugeben, wird der alte Takt in einem weiteren _clockperiod-struct gespeichert.

Der minimal, gerade noch sinnvolle Wert für den Systemtakt lässt sich über das System-Logfile ermitteln. Wenn der Wert besonders niedrig ist, kommt der Prozessor aufgrund der durchgehenden abhandlung von vielen Interrupts nicht mehr zum ausführen von anderen Tasks, während ein zu hoher Systemtakt (bspw. über 1000 Millisekunden) dazu führen kann, dass Wartezeiten im Programm unter 1000ms nicht mehr korrekt funktionieren.

Konfiguration 9µs



Konfiguration 10µs




Bei der Konfiguration mit 9ms fällt auf, dass sämtliche Statistiken des Systemlogs keinen Sinn mehr ergeben. Auch schafft es das Programm nicht mehr eine Ausgabe auf der Konsole auszuführen. Mit der Konfiguration von 10ms läuft das System stabil, ebenso wie das Programm. Somit ist dies die minimal mögliche und noch sinnvolle Konfiguration.

2.3

Eine zu hohe Konfiguration des Systemtakts (Takt > Wartezeit) führt dazu, dass nicht mehr zuverlässig gewartet wird. Dies geschieht, da die Systemzeit seltener aktualisiert wird, und das Programm erst zur nächsten Änderung geweckt wird. Wenn die eingestellte Frequenz höher ist als die Wartezeit, ist die Wartezeit abgelaufen bevor der nächste Takt kommt. Somit funktioniert der Timer nicht mehr korrekt. Siehe dazu den folgenden Screenshot.

$Konfiguration \ 3000 \mu s$



<terminated> Aufgabe2 [C/C++ QNX QConn (IP)] /tmp/Aufgabe2user146063171484623 on 192.168.3
Old resolution was 500
New resolution is 3000