
clk
reset
rx
u_uart_rx
clk
reset
rx
s_tick
dout[7:0]
rx_done_tick
uart_rx
u_interface
clk
i_alu_res[7:0]
reset
rx_data[7:0]
rx_done
tx_done
o_alu_a[7:0]
o_alu_b[7:0]
o_alu_op[5:0]
tx_data[7:0]
tx_start
interface_circuit
u_alu
i_data_a[7:0]
i_data_b[7:0]
i_op[5:0]
o_res[7:0]
ALU
led[7:0]
debug_tick
u_baud_gen
clk
reset
max_tick
baud_rate_generator
u_uart_tx
clk
din[7:0]
reset
s_tick
tx_start
tx
tx_done_tick
uart_tx
debug_tx
tx