Input: Eingangssignale in i_{11} den Automaten Output: Taktleitungen/ Clock-Signale (0 oder 1) und andere Signale (0, 1, X) i_{31} i_{32}

Moore Automat

 i_{33}