Compte rendu de la séance du 04/02 (Raphaël CHUILON) :

Pendant les vacances, Antoine a voulu continuer les branchements concernant les moteurs, mais les 4 drivers des moteurs NEMA 17 ont cramé et ainsi le projet n'a pas pu avancer. De plus, nous ne savions pas quelle était la raison car ils ont rendu l'âme au bout de 5 min de fonctionnement. Nous avons donc passé une grosse partie de la séance à essayer de trouver où était notre erreur, en détruisant un 5ème driver au passage, pour se rendre compte que le problème venait sans doute d'un câble défectueux.

De mon côté, je n'ai pu que faire fonctionner le module RFID et m'assurer qu'il détectait la puce.

Le projet a pris pas mal de retard (à cause du problème de perte de la base de donnée notamment) mais nous comptons le rattraper dans les plus brefs délais.