サービス技術情報

SB-2026-02 スチーム加湿器 HM-600 給水ランプの点滅について

発行日: 2026年2月24日 発行: ブリックス電機 品質保証部 配布先: 修理センター・コールセンター

対象: HM-600 全ロット

症状: 給水後も給水ランプが点滅する。

原因: 給水タンクの差し込み不足。故障ではない。

対処: タンクを奥まで差し込み直すよう案内する。修理受付は不要。