サービス技術情報

SB-2026-07 IH炊飯器 RC-500
電源基板の無償点検・交換について

発行日: 2026年10月1日 発行: ブリックス電機 品質保証部 配布先: 修理センター・コールセンター

対象: RC-500 のうち、2026年3月〜5月製造のロット（ロット番号 RC5-2603A 〜 RC5-2605C）
対象の確認方法: 製造番号の先頭のロット番号（例: RC5-2604B-00871 → RC5-2604B）で判断する。
症状: 炊飯や保温の途中で電源が切れる、電源が入らない。
原因: 電源基板の部品（コンデンサ）の不具合。
対処: 保証期間や症状の有無にかかわらず、無償で点検し、電源基板を交換する。お客様には使用を控えていただき、出張点検の日程を調整する。
お客様への案内例: 「お使いの製品は無償点検の対象です。恐れ入りますが、ご使用を控えていただき、点検の日程を調整させてください。費用はかかりません。」
対象外のロットの場合: 通常の修理受付の手順に従う。