サービス技術情報

SB-2025-01 電気ケトル KT-200
ふたのパッキンの取り付け不良について

発行日: 2025年6月10日 発行: ブリックス電機 品質保証部 配布先: 修理センター・コールセンター

対象: KT-200 全ロット

症状: 注ぎ口以外の部分から湯がこぼれる。

原因: ふたのパッキンが溝から外れている。

対処: パッキンを溝に沿って押し込んで取り付け直すよう案内する。改善しない場合は持込修理。