サービス技術情報

SB-2026-04 オーブントースター TS-120 庫内の焦げ臭さについて

発行日: 2026年4月15日 発行: ブリックス電機 品質保証部 配布先: 修理センター・コールセンター

対象: TS-120 全ロット

症状: 使用時に焦げ臭いにおいがする。

原因: パンくず受け皿にたまったパンくずの焦げ。

対処: 受け皿の清掃を案内する。煙や炎が出た場合は使用を中止させ、製品交換を手配する。