Spezifikationsbeschlüsse mit dem Kunden

Dieses Dokument dient ergänzend der Systemspezifikation und wird im Entwicklungsprozess stetig erweitert. Die Spezifikationssätze werden abgeleitet aus den Beschlüssen der Meeting-Protokollen, die im Praktikum mit dem Kunden Prof. W. Fohl beschlossen wurden sind.

ID	Beschreibung	Datum	Ref.	Besprochen mit
SPZ-001	Kodierte Werkstücke sind nummeriert von 0	04.04.18	PRO-005;	Prof. W. Fohl
	bis 7.		BES-019	
SPZ-002	Kodierte Werkstücke werden von außen	04.04.18	PRO-005;	Prof. W. Fohl
	nach innen gelesen.		BES-020	
SPZ-003	Auszugebene Höhenmesswerte pro	04.04.18	PRO-005	Prof. W. Fohl
	Werkstück: MIN - MED – MAX.			
SPZ-004	Nachdem ein Fehler gelöst und quittiert	04.04.18	PRO-005	Prof. W. Fohl
	wurde, muss START zum Fortfahren gedrückt			
	werden.			
SPZ-005	Im Falle eines Fehlers wird das gesamte	25.04.18	PRO-008;	Prof. W. Fohl
	System stillgelegt, selbst wenn nur eines der		BES-030	
	Module betroffen ist.			
SPZ-006	Im Fehlerzustand wird der Switch	03.05.18	PRO-009;	Prof. W. Fohl
	geschlossen. Mögliche Folgefehler durch		BES-032	
	Verschieben von Werkstücken ist in Kauf zu			
	nehmen.			
SPZ-007	Das Abbrechen der seriellen Verbindung	03.05.18	PRO-009;	Prof. W. Fohl
	sowie eine fehlhafte Kalibrierung stellen		BES-033	
	grundlegende Systemfehler da, von denen			
	sich das System nicht erholen kann.			
SPZ-008	Das Drücken der STOP Taste – während sich	03.05.18	PRO-009;	Prof. W. Fohl
	noch Werkstücke im System befinden -		BES-034	
	resultiert im Pausieren des Systems. Ist der			
	Switch zu diesem Zeitpunkt offen wird dies			
	stattdessen als ESTOP gewertet.			
SPZ-009	Wenn das System sich im Fehlerzustand	03.15.18	PRO-009;	Prof. W. Fohl
	"Beide Rutschen voll" befindet ist das Leeren		BES-035	
	beider Rutschen notwendig, um den Fehler			
	als behoben anzusehen.			