1 SNOVANJE TEMPERATURNEGA SENZORJA

Termistor je element, katerega upornost je odvisna od tempreature. Poznamo dva tipa termistorjev:

- NTC: pri katerih je upornost termistorja v obratnem razmerju s termperaturo (t.j. če se termperatura poveča, se njegova upornost zmanjša in obratno) in
- PTC: pri katerih je upornost termistorja v pozitivnem razmerju s termperaturo (t.j. če se termperatura poveča, se tudi upornost termistorja poveča).

1.1 Steinhart-Hart model termistorja

Upornost NTC termistorja v odvistnosti od temperature lahko dobro opišemo z Steinhart–Hart modelom z en. 1:

$$\frac{1}{T} = A + BlnR + C(lnR)^3,\tag{1}$$

kjer je T trenutna temperatura termistorja v kelvimih, R trenutna upornost termistorja in konstante A, B, C, ki so odvistne od modela in tipa termistorja.

Če en. 1 preuredimo v bolj splošno obliko, lahko zapišemo tudi:

$$R_{NTC} = R_0 e^{\beta(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}, \tag{2}$$

kjer je R_{NTC} trenutna upornost termistorja, R_0 standardna upornost termistorja pri T_0 in β koeficient termistorja.

Načeloma lahko te karakteristične podatke pridobimo iz kataloških dokumentov. Vendar v praksi to vedno ni mogoče in koeficient β določimo eksperimentalno. To storimo tako, da izmerimo upornost termistorja pri dveh različnih temperaturah in meritve vstavimo v ločeni en. 2. Te dve enačbi uporabimo in izpostavimo faktor β :

$$\beta = \frac{ln\frac{R_{T_1}}{R_{T_2}}}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \tag{3}$$

1.1.1 NALOGA: KARAKTERISTIČNI PODATKI TERMISTORJA

Pridobi karakteristične podatke termistorja, ki jih predvideva en. 2:

dr. David Rihtaršič

- R₀=
- T_0 =
- β=

V kolikor teh podatkov ni možno pridobiti, jih lahko eksperimentalno določiš z en. 3.

1.2 Konstruiranje temperaturnega senzorja s termistorjem

Območje: T= [10..40] stopinj Celzija

$$R_{REF} = \sqrt{R_{NTC_{min}} R_{NTC_{max}}} \tag{4}$$

1.2.1 NALOGA: DELILNIK NAPETOSTI Z REFERENČNIM UPOROM

- 1. Sestavite delilnik napetosti z referenčnim uporom, ki ga določite tako, da bo imel temperaturni senzor najboljši odziv v danem območju.
- $R_{NTC_{min}} =$
- $R_{NTC_{max}} =$
- $R_{RFF} =$
- 2. Senzor priključite na krmilnik ESP32_DevKitC in odčitajte izhodno napetost senzorja. Ta podatek prikazujte na zaslonu računalnika (po UART komunikaciji).
- 3. Program dopolnite tako, da izračunate upornost termistorja in izpisujte še ta podatek.

1.3 Izračun temperature

1.3.1 NALOGA: PREIZKUS SENZORJA

- 1. Iz en. 2 izpeljite izračun temperature.
- 2. Program dopolnite tudi s preračunom upornosti termistorja v temperaturo in izpistjte tudi ta podatek.

Podajte ustrezno dokumentacijo, ki naj vključuje:

1. fotografije poskusa,

dr. David Rihtaršič

- 2. elek.-teh. shema,
- 3. program krmilnika,
- 4. izpis vrednosti ter vaše ugotovitve o točnosti in pomanjkljivosti sistema.

1.4 Ojačanje izhodnega signala

1.4.1 NALOGA: OJAČANJE IZHODNE NAPETOSTI SENZORJA

Z ustreznimi elektronskimi sistemi (npr.: diferencialnim ojačevalnim sistemom) prilagodite izhodni napetostni potencial temperaturnega senzorja tako, da bo območje izhodne napetosti $U_{OUT} = [0..3, 0]V$ ustrezalo temperaturnemu območje $T_{MIN-MAX} = [0..40]^{\circ}C$.

Vhod krmilnika tudi primerno zavarujte proti napetostim večjim od 3.3V.

Dokumentacija naloge naj vsebuje:

- 1. el.-teh. shemo in
- 2. rezultate vsaj ene meritve z ugotovitvami (kako vam je transformacija uspela).

dr. David Rihtaršič