

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697798

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

139) Uma das principais características dos acelerômetros piezoelétricos é que **NÃO**

- a) possibilitam a medida de sinais de alta frequência.
 - b) necessitam de condicionadores de sinais.
 - c) possibilitam a obtenção da velocidade ou deslocamento do sinal de entrada, mesmo que indiretamente.
 - d) necessitam de alimentação externa.
 - e) permitem a medida de sinais de pequena amplitude.
-