AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Pourquoi les poignées des outils de forge sont-elles longues ?

pour s'éloigner de la partie chaude

2 Pourquoi le soudeur porte-t-il une veste en cuir ?

le cuir isole et protège du rayonnement et des projections

3 Une pièce soudée refroidit à l'air libre. Par quels modes perd-elle de l'énergie ?

convection et rayonnement

4 Pourquoi une tôle d'acier peinte en noir chauffe-t-elle davantage au soleil ?

le noir absorbe mieux le rayonnement

5 Pourquoi préchauffe-t-on parfois les pièces épaisses avant soudage ?

pour limiter un refroidissement trop rapide

6 La hotte d'aspiration du poste de soudage évacue les fumées. Quel mode de transfert entraîne l'air chaud ?

la convection

7 On double l'épaisseur d'un isolant. Les pertes de chaleur augmentent-elles ou diminuent-elles ?

elles diminuent

8 Pourquoi les dissipateurs des composants électroniques sont-ils en aluminium ?

l'aluminium conduit bien la chaleur

9 Calcule 2 × 0,05.

0,1

10 Calcule 1 500 − 20.

1 480

11 Convertis une épaisseur de 12 mm en mètres.

0,012 m

12 Calcule 10 % de 350.

35