AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Comment appelle-t-on le passage direct de l'état solide à l'état gazeux ?

la sublimation

2 La buée se forme sur une vitre froide. Quel changement d'état se produit ?

la liquéfaction (condensation)

3 Le métal d'apport fond dans le bain de soudure. Quel changement d'état se produit ?

la fusion

4 Le cordon de soudure refroidit et durcit. Quel changement d'état se produit ?

la solidification

5 Pourquoi le brasage à l'étain n'abîme-t-il pas les pièces en cuivre ?

l'étain fond bien avant le cuivre

6 Le fer fond à 1 538 °C. Convertis cette température en kelvins.

1 811 K

7 Un corps passe de 20 °C à 80 °C. Calcule l'écart de température.

60 °C

8 Une pièce chaude est plongée dans l'eau froide. Dans quel sens se fait le transfert ?

de la pièce vers l'eau

9 Calcule 0,5 × 334.

167

10 Convertis une énergie de 450 kJ en joules.

450 000 J

11 Convertis une température de 300 K en degrés Celsius.

27 °C

12 Calcule 80 − 20.

60