

Informe de trabajos

Pozo PBM1

Fecha de generación: 26 de May de 2026

Detalle

Este documento presenta el detalle de las tareas de instalación realizadas sobre el equipo/instrumento señalado en tabla.

Campo	Respuesta
OT:	236
Técnico:	Cristopher Iglesias
Proyecto:	Global Tórtolas
Fecha de realización:	20/05/2026
Cliente:	Patricio Cortes
Equipo/instrumento:	Sonda multiparamétrica
Modelo:	HL4
Nº de serie:	25273H406100
Alcance:	Ciclo de calibración

Observaciones al equipo

- Se realiza el reemplazo de sonda según plan de calibración.

Observaciones generales

- Operativo y transmitiendo.



20/5/2026 08:55:42
-33.1095S -70.7480W
Las Tórtolas, Tilti, Región Metropolitana, Chile
#PBM1




20/5/2026 09:01:21
-33.1095S -70.7479W

Eduardo Campos 24, Tiltit, Región Metropolitana, Chile
#PBM1



20/5/2026 08:55:27
#PBM1



20/5/2026 09:01:23
-33.1095S -70.7480W

Eduardo Campos 24, Tiltil, Región Metropolitana, Chile
#PBM1




20/5/2026 09:01:53

-33.1095S -70.7480W

Las Tórtolas, Tiltil, Región Metropolitana, Chile

#PBM1 - Sonda instalada




20/5/2026 09:03:25
-33.1095S -70.7480W
Eduardo Campos 24, Tiltill, Región Metropolitana, Chile
#PBM1



20/5/2026 09:08:09

-33.1096S -70.7480W

Eduardo Campos 24, Tiltill, Región Metropolitana, Chile
#PBM1



alkaline D cell
dude.

your hands from the
causing the caps.
ge with force

la surpression peut s'accroître à l'intérieur de n'importe
quel boîtier sous-marin, faisant désengager les bouchons,
les capteurs, ou d'autres pièces démontables avec une force
suffisante pour causer des blessures sérieuses.

20240H404862

20/5/2026 08:55:12
#PBM1 - Sonda retirada