# Notulen

## 5 December 2011 Groep 6

Voorzitter Roelof Sol Notulist Luyt Visser

#### **Opening**

-

#### **Aanwezigheid**

Jelle is afwezig vanwege ziekte.

#### Agenda

Het bespreken van vorige notulen is aan de notulen toegevoegd.

#### **Ontwerpverslag**

- 1. Feedback.
  - 1.1. Klassediagram:
    - 1.1.1.Er was geen uitleg bij het klassdiagram.
    - 1.1.2.Er waren geen specificaties van wat in de kernel module komt.
    - 1.1.3.De motor en PWS moet in de kernel.
  - 1.2. Statediagram:
    - 1.2.1.De statediagram is veel te weinig.
    - 1.2.2.De spelling moet beter: geen neder-engels.
    - 1.2.3. "volgrechtermuur" moet specifieker.
    - 1.2.4.De startstate moet worden aangegeven
  - 1.3. Afstand sensor ontwerp:
    - 1.3.1.Er is geen plaatje bij.
    - 1.3.2.De filtering moet beter worden uitgelegd.
    - 1.3.3.Er moet gedefinieerd worden wanneer een meting fout is.
    - 1.3.4.Het statement dat de kans dat een fout twee keer achter elkaar voor komt heel erg klein is moet worden bewezen.
  - 1.4. Kompas ontwerp:
    - 1.4.1.De eenheden moeten worden aangegeven.
    - 1.4.2.Ook hier moet beter op de spelling gelet worden.
    - 1.4.3.Er wordt door 10 gedeeld, dit levert een verlies in spelling op. Dit moet of niet gebeuren of worden uitgelegd waarom we dit doen.
  - 1.5. Sequence diagram:
    - 1.5.1.Er moet een loop in.
    - 1.5.2. Hoe wordt het geregeld als de motor uit moet (om de kompas uit te lezen).
    - 1.5.3.De motor moet dan buiten de loop geinitialiseerd worden.
    - 1.5.4.Er moet een GPIO thread worden toegevoegd waar de motor mee interfereert.
  - 1.6. Algemeen:
    - 1.6.1.Er moet een gebruikers scenario worden toegevoegd.
    - 1.6.2.Ook moet de planning worden toegevoegd.
    - 1.6.3. Deze planning moet ook een taakverdeling bevatten.
- 2. Bespreking
  - 2.1. Uit de bespreking van het ontwerpverslag is een taakverdeling gekomen die bij "taakverdeling" verder gespecificeerd is.

#### **Voortgang**

-

#### **Bespreking**

Er moeten concreet nu twee dingen gebeuren:

- 1. De GPIO moet in een kernel module geimplementeerd worden. De sensoren moeten worden uitgewerkt
  - 1.1. Dit gebeurt in de user space.
  - 1.2. Er moet foutcontrole worden uitgevoerd.
  - 1.3. Er moeten wat high-level functies worden geschreven.

#### Notulen vorige vergadering

- 1. Feedback
  - 1.1. Er zaten spelfouten in.
  - 1.2. De opmaak was niet super.
- 2. Bespreking
  - 2.1. Iedereen heeft zijn taak uitgevoerd, Jelle is echter vergeten zijn deel in te leveren.

#### **Taakverdeling**

Taakverdeling	Taak
Mick	Klassediagram verbeteren
Luyt	Sequence diagram verbeteren + gebruikers
	scenario uitwerken + Jelle mailen
Roelof	State diagram verbeteren
Jeroen	Sensoren verbeteren + samenvoegen verslag
Jelle	Planning verbeteren

#### W.V.T.T.K.

\_

#### **Rondvraag**

\_

### Planning volgende vergadering

De volgende vergadering is geplant op maandag 12/12/11 om 9 uur. Luyt zal voorzitten en Mick zal notuleren.

## **Sluiting**