## PT. SINKO PRIMA ALLOY

## PETUNJUK PENGGUNAAN TDS Meter

No. Dokumen: SPA-PP/QC-56 Tgl. Terbit: 21 Januari 2021 Rev: 00

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC

Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI


## Catatan.

• Jangan Dibanting/ dijatuhkan.


• Ikuti Petunjuk Penggunaan dengan baik.

## **#Petunjuk Penggunaan**

1. Buka Cover Batterai unit seperti pada gambar berikut.



2. Pasang baterai unit sesuai dengan posisi kutub nya.






3. Nyalakan unit TDS Meter dengan menekantombol TDS.



4. Saat pemakaian maksimum batas air boleh menyentuh unit adalah 3 cm dari ujung sensor. Secara fisik tanda tersebut di simbolkan dengan garis. Berikut adalah garis batas penggunaan unit.







Pengukuran menggunakan cairan Nacl 0.9%

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
This is a second of the control of t		

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak,baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur