
### ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 2024

prowadzący: dr inż. RAFAŁ KLAUS

### **Line Follower**

drużyna warsztatowa nr 8



Lp.	Autorzy	Indeks	nr grupy dziekańskiej	Zadania		
1	Hubert Błaszczyk	155085	6	<ol> <li>Wytrawienie płyt</li> <li>Realizacja oprogramowania</li> <li>Wykonanie filmu</li> <li>Testowanie i trymowanie systemu</li> </ol>		
2	Jan Cie <b>ś</b> la	155945	4	<ol> <li>Wytrawienie płyt</li> <li>Projekt robota</li> <li>Montaż komponentów</li> <li>Testowanie i trymowanie systemu</li> </ol>		
3	Bartosz Operacz	155957	1	<ol> <li>Wytrawienie płyt</li> <li>Realizacja oprogramowania</li> <li>Przygotowanie dokumentacji</li> <li>Testowanie i trymowanie systemu</li> </ol>		

Wprowadzenie	
Rozwiązania techniczne	3
Opis konstrukcji robota	4
Schematy i opis	5
Opis trawienia:	6
Oprogramowanie	7
Wykorzystane biblioteki	7
Zdefiniowane stałe	8
Wykorzystane funkcje	9
Deklaracja i inicjalizacja zmiennych	12
Przygotowanie mikrokontrolera do działania	13
Główna pętla programu	14
Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora	14
2. Sekcja związana z przyciskiem	15
3. Sekcja związana z jazdą po linii	16
Kosztorys	17
Film	19
Inne uwaqi	19

### Wprowadzenie

Celem naszej drużyny było własnoręczne stworzenie robota typu LineFollower, którego zadaniem jest podążanie po znajdującej się na podłodze czarnej linii.

Pomysł zakłada że robot powinien:

- wykrywać znajdującą się pod nim linię,
- mieć możliwość poruszania się po płaskiej powierzchni, skręcania
- posiadać własne zasilanie,
- generować odpowiednie sygnały umożliwiające podążanie za linią,
- móc informować o jego prawidłowym funkcjonowaniu,
- mieć możliwość łatwego programowania z zewnątrz.


### Rozwiązania techniczne

W robocie zastosowano:

- 5 transoptorów odbiciowych **TCRT5000** aby wykrywać czarną linię. Zastosowane ze względu na wysoki dystans działania.
- 2 silniki N20-BT16 służące za napęd, połączone bezpośrednio do kół robota pozbywając się w ten sposób problemów związanych z przenoszeniem napędu, jednocześnie realizując skręt. 2000 rpm pozwala na jazdę z prędkością ok 2m/s przy zastosowanych przez nas kołach fi24mm, zapewniając zadowalające przyspieszenie.
- dwukanałowy sterownik silników TB6612FNG umożliwiający sterowanie silnikami,
- pakiet **Li-Pol 2S 7.4V 20C Dualsky 800mAh** zasilanie robota. Dobrane ze względu na dobry stosunek wagi do pojemności oraz możliwość dostarczenia prądu o dużym natężeniu.
- stabilizator napięcia LM7805 wraz z układem zabezpieczenia przed prądem zwrotnym,
- mikrokontroler ATMEGA328P-PN taktowany oscylatorem 16MHz,
- dzielnik napięcia aby umożliwić pomiar napięcia pakietu i wykrycie gdy jest on zbyt niski,
- 2 diody led oraz przycisk w celu umożliwienia komunikacji człowiek-robot,
- wyprowadzony interfejs spi służący do programowania robota.
- zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania w postaci asymetrycznego gniazda zasilania
- Filtracja zasilania dla układów scalonych, układ zaprojektowany z troską o minimalizację zakłóceń


### Opis konstrukcji robota

Robot będący połączeniem 2 własnoręcznie wytrawionych płytek przypomina literę "T" gdzie na mniejszej płytce umiejscowionej z przodu robota znajdują się transoptory ułożone w taki sposób by poprawić jego możliwości do wczesnego i efektywnego wykrywania czarnej linii. Cała reszta robota znajduje się w tyle dzięki czemu jego środek ciężkości znajduję się bliżej napędu ułatwiając sterowanie robotem.




## Schematy i opis

### Płyta główna:



#### Płyta czujników:



#### Opis trawienia:

- Przygotowanie klisz wydruk layout'u na kalce technicznej lub przezroczystej folii. W celu ograniczenia transparentności klisz połączyliśmy dwie naraz, wymagane jest precyzyjne ustawienie z pomocą znaków ustalających na wydrukach.
- Przygotowanie ciemni (żółte / czerwone światło), roztworów wywoływacza uniwersalnego w proporcji 5.5g/100ml i nadsiarczanu sodu 20g/100ml oraz laminatu z fotorezystem pozytywowym dociętym ok 5mm nad wymiar, należy ogratować krawędzie laminatu.
   Wywoływacz w temperaturze pokojowej, wytrawiacz należy podgrzać w kąpieli wodnej do ok 50 stopni.
- Zdjęcie folii ochronnej z laminatu, ustawienie kliszy (klisza nie odbita lustrzanie, tonerem do laminatu).
- Naświetlenie płyty światłem UV przez eksperymentalnie dobrany czas (w naszym przypadku 180s). Należy zwrócić uwagę na notę katalogową laminatu i długość fali emitowaną przez naszą lampe, w naszym przypadku duża lampa do paznokci spełniła swoje zadanie. Podczas naświetlania wymagany jest docisk kliszy do laminatu aby uniknąć wybrzuszania się kliszy. (Do przygotowania małego PCB wystarczyła nam ciężka szyba, w przypadku płyty głównej posłużyliśmy się workiem próżniowym i ciśnieniem atmosfery)
- Wywoływanie ok 150-180s w roztworze o temperaturze pokojowej, wymagane mieszanie. Po wyjęciu płytkę należy wypłukać. Za krótko wywoływany rezyst nie dopuści do poprawnego wytrawiania się PCB.
- Wytrawianie ok 10-20min w zależności od rozmiaru płyty i świeżości roztworu, wymagane utrzymywanie b327 w podwyższonej temperaturze. Trawimy do momentu zaniku 100% miedzi z przestrzeni między ścieżkami. Po wyjęciu płytkę należy wypłukać.
- Zmycie pozostałego rezystu acetonem, obcięcie nadwymiarowego laminatu piłą włośnicową.
- Zabezpieczenie PCB lakierem / soldermaską.

### Oprogramowanie

W celu zapewnienia odpowiedniego sposobu działania robota wymagane było napisanie oprogramowania, którego zadaniem było odczytywanie wartości sygnałów zwracanych przez transoptory odbiciowe i na ich podstawie generowanie odpowiednich sygnałów do sterownika silników aby robot poruszał się zgodnie z czarną linią.

#### Wykorzystane biblioteki

W programie skorzystano z biblioteki TB6612 SparkFun ułatwiającej sterowanie silnikami.

```
#include "SparkFun_TB6612.h"
```

Znajdujące się w niej klasa, metody, i procedury, które zostały użyte w programie to:

klasa Motor

```
Motor::Motor(int In1pin, int In2pin, int PWMpin, int offset, int STBYpin)
{
    In1 = In1pin;
    In2 = In2pin;
    PWM = PWMpin;
    Standby = STBYpin;
    Offset = offset;

    pinMode(In1, OUTPUT);
    pinMode(In2, OUTPUT);
    pinMode(PWM, OUTPUT);
    pinMode(Standby, OUTPUT);
}
```

drive (wykorzystywana do poruszania konkretnym silnikiem)

```
void Motor::drive(int speed)
{
   digitalWrite(Standby, HIGH);
   speed = speed * Offset;
   if (speed>=0) fwd(speed);
   else rev(-speed);
}
```

fwd

```
void Motor::fwd(int speed)
{
    digitalWrite(In1, HIGH);
    digitalWrite(In2, LOW);
    analogWrite(PWM, speed);
}
```

o rev

```
void Motor::rev(int speed)
{
    digitalWrite(In1, LOW);
    digitalWrite(In2, HIGH);
    analogWrite(PWM, speed);
}
```

• procedura brake (wykorzystywana do hamowania obu silników)

```
void brake(Motor motor1, Motor motor2)
{
   motor1.brake();
   motor2.brake();
}
```

metoda brake

```
void Motor::brake()
{
    digitalWrite(In1, HIGH);
    digitalWrite(In2, HIGH);
    analogWrite(PWM,0);
}
```

#### Zdefiniowane stałe

Dla ułatwienia i zwiększenia czytelności zdefiniowano makra zastępujące identyfikatory odpowiednimi numerami pinów i innych pomocniczych stałych.

```
// Piny do silników
#define AIN1 7
#define AIN2 8
#define PWMA 5
#define BIN1 2
#define BIN2 1
#define PWMB 3
#define STBY 4
#define S1 A0
#define S2 A1
#define S3 A2
#define S4 A3
#define S5 A4
#define CN A5
                   //Czujnik napięcia
#define Led1 10
                   //Przedni led
#define Led2 6
#define Button 9
```

```
// Stałe związane z silnikami
#define Max_speed 130.0
#define Min_speed 5
#define Max_acceleration 30

// Stałe związane z wyliczaniem pozycji linii
#define Middle_point 2000
#define Sensor_weight 1000

// PID
#define Kp 0.79
#define Ki 0.0003
#define Kd 0.72

// Pozostałe używane stałe
#define Max_offroad_time 1000
#define Delay_time 1
```

### Wykorzystane funkcje

Na potrzeby programu zdefiniowano kilka makr, procedur i funkcji pomocniczych:

• sbi i cbi (wykorzystywane do ustawiania konkretnych bitów rejestrów sfr)

```
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
```

start (wykorzystywana podczas włączania robota)

```
void start(){
   // Procedura włączająca robota
   digitalWrite(STBY, HIGH);

   delay(1000);
   digitalWrite(Led1, HIGH);
}
```

shutdown (wykorzystywana podczas wyłączania robota)

```
void shutdown(){
   // Procedura wyłączająca robota
   brake(motor1, motor2);
   delay(1500);

   digitalWrite(STBY, LOW);

   delay(500);
   digitalWrite(Led1, LOW);
}
```

• calculate\_error (wykorzystywana do wyliczania błędu)

```
long calculate_error(long position){
   // Funkcja implementująca regulator PID i zwracająca obliczoną wartość błędu
   proportional = position - Middle_point;
   integral = integral + proportional;
   derivative = proportional - last_proportional;
   last_proportional = proportional;
   error_value = long(proportional * Kp + integral * Ki + derivative * Kd);
   return error_value;
}
```

calculate motors speed (wykorzystywana do wyliczania prędkości obu silników)

• drive motors (wykorzystywana do sterowania silnikami)

• calibrate (wykorzystywana do kalibracji sensorów)

```
void calibrate(){
 // Procedura kalibrująca sensory na podstawie podłoża
 start();
 delay(1000);
 // Wstępne odczyty sensorów
 for(int i = 0; i < 5; i++){
   sensors[i] = analogRead(sensor_pins[i]);
   min_values[i] = sensors[i];
   max values[i] = sensors[i];
 // Kolejne odczyty sensorów w trakcie obracania się robota
 motor1.drive(50);
 motor2.drive(-50);
 for(int j = 0; j < 5000; j++){
   for(int i = 0; i < 5; i++){
     sensors[i] = analogRead(sensor_pins[i]);
     if(sensors[i] < min_values[i]) min_values[i] = sensors[i];</pre>
     if(sensors[i] > max_values[i]) max_values[i] = sensors[i];
 shutdown();
```

### Deklaracja i inicjalizacja zmiennych

Na początku programu są deklarowane i inicjalizowane wszystkie zmienne wymagane do poprawnego działania programu.

```
// Konfiguracja silników
const int offset A = 1;
const int offset_B = -1;
Motor motor1 = Motor(AIN1, AIN2, PWMA, offset_A, STBY); //prawy motor
Motor motor2 = Motor(BIN1, BIN2, PWMB, offset_B, STBY);
// Konfiguracja sensorów
const int sensor_pins[5] = {S1,
                                 52,
                                       S3,
                                             54,
                                                   S5 };
int min_values[5] = {0,
                                0,
                                       0,
                                             0,
                                                   0 };
int max values[5] =
                         {1023, 1023, 1023, 1023, 1023};
long sensor_mults[5] = {0,
                                 0, 0, 0, 0 };
// Zmienne do wyliczania pozycji linii
long sensors sum = 0;
long sensors_average = 0;
long sensors[5] = {0,0,0,0,0};
long position = 0;
// Zmienne do PID
long proportional = 0;
long integral = 0;
long derivative = 0;
long last proportional = 0;
long error_value = 0;
// Zmienne do sterowania silników
int left_speed = 0;
int right_speed = 0;
int last left speed = 0;
int last_right_speed = 0;
float left speed cap = 0;
float right_speed_cap = 0;
// Zmienne pomocnicze
float volts = 0;
bool robot_running = false;
bool current_switch_state = HIGH;
bool last_switch_state = HIGH;
int offroad_time = 0;
```

### Przygotowanie mikrokontrolera do działania

Następnie dokonywana jest:

konfiguracja,

```
void setup() {
    // Skonfigurowanie referencyjnego napięcia na wejściach analogowych na 5 V
    analogReference(DEFAULT);

    // Skonfigurowanie zegara do przetwornika analogowo-cyfrowego
    sbi(ADCSRA, ADPS2);
    sbi(ADCSRA, ADPS1);
    cbi(ADCSRA, ADPS0);
```

ustawiane są wszystkie dostępne piny aby zachowywały się w odpowiedni sposób,

```
// Ustawienie trybu działania na pinach związanych z sensorami
for (int i = 0; i < 5; i++) {
   pinMode(sensor_pins[i], INPUT);
}

// Ustawienie trybu działania na pozostałych używanych pinach
pinMode(CN, INPUT);
pinMode(Led1, OUTPUT);
pinMode(Led2, OUTPUT);
pinMode(Button, INPUT_PULLUP);

// Ustawienie trybu działania na pozostałych nieużywanych pinach
pinMode(0, INPUT_PULLUP);
for( int i = 11; i < 14; i++){
   pinMode(i, INPUT_PULLUP);
}</pre>
```

zostają wyliczone wagi poszczególnych sensorów,

```
// Wyliczanie wag poszczególnych sensorów
for (int i = 0; i < 5; i++){
    sensor_mults[i] = i * Sensor_weight;
}</pre>
```

• oraz oba znajdujące się na płytce ledy zostaję wyłączane.

```
// Wyłączanie ledów znajdujących się na płytce
digitalWrite(Led1, LOW);
digitalWrite(Led2, LOW);
}
```

### Główna pętla programu

Główna pętla programu składa się z 3 głównych części:

1. Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora

Wykorzystując czujnik napięcia wyliczane jest faktyczne napięcie na akumulatorze które następnie jest porównywane i w przypadku spadku poniżej założonej wartości robot

odpowiednio informuje zapalając odpowiednią diodę, lub w przypadku jeszcze większego odchyłu napięcia program zatrzyma działanie i nie pozwoli na ponowne uruchomienie robota jednocześnie informując o krytycznym poziomie akumulatora migającą diodą led.

```
void loop() {
    // Wyliczanie napięcia akumulatora
    volts = analogRead(CN) * 10.0 / 1023.0;
    if(volts < 7.7) {
        // Poniżej minimalnego napięcia baterii
        if(robot_running) {
            // Zatrzymanie robota ze względu na rozładowanie akumulatora
            robot_running = false;
            shutdown();
        }
        while(1) {
            // Pętla uniemożliwiająca wznowienie działania robota bez odłączenia i podładowania akumulatora
            digitalWrite(Led2, HIGH);
            delay(1000);
            digitalWrite(Led2, LOW);
            delay(1000);
        }
    }else if(volts < 8) {
            // Poniżej zalecanego napięcia baterii
            digitalWrite(Led2, HIGH);
    }else {
            // Powyżej zalecanego napięcia baterii
            digitalWrite(Led2, LOW);
    }
}</pre>
```

#### 2. Sekcja związana z przyciskiem

Za pomocą zmiennej przechowującej ostatni stan przycisku jest możliwe wyłapanie przez program momentu jednokrotnego naciśnięcia przycisku a przez powtórne sprawdzenie stanu przycisku możliwe jest rozróżnienie krótszego i dłuższego przytrzymania przycisku dzięki czemu można wybrać czy robot powinien zacząć kalibrację lub odpowiednio zostać włączony lub wyłączony zależnie od jego aktualnego stanu (w trakcie działania robota kalibracja jest niemożliwa). O aktualnym stanie robota informuje dioda led umieszczona w tylnej części robota.

```
// Sprawdzenie stanu przycisku
current_switch_state = digitalRead(Button);
if(current_switch_state == LOW && last_switch_state == HIGH){
    delay(500);
    if((!robot_running) && (digitalRead(Button) == LOW)){
        // Dłuższe przytrzymanie przycisku kiedy robot jest wyłączony atywuje kalibracje robota
        calibrate();
    }else{
        // Krótsze przytrzymanie przycisku włączające lub wyłączające robota
        robot_running = !robot_running;

        if(robot_running){
            start();
        }else{
            shutdown();
        }
        delay(1000);
    }

last_switch_state = current_switch_state;
```

#### 3. Sekcja związana z jazdą po linii

Jeżeli robot został włączony przez naciśnięcie przycisku to zaczyna odczytywać wartości z sensorów, które następnie są wykorzystywane do określenia pozycji czarnej linii. Znając pozycję można przystąpić do wyliczanie błędu czyli wartości wskazującej na to jak mocno i w którą stronę należy skręcić aby pozostać na linii. Do wyliczenia tej wartości zastosowano regulator PID. Mając wyliczony błąd można następnie wykorzystać go do obliczenia prędkości silników i następnie odpowiednio wysterować silniki. Zanim zostaje obliczona pozycja linii następuje sprawdzenie czy robot faktycznie znajduję się w miejscu w którym mógłby śledzić linię. Jeżeli tak nie jest to zamiast wyliczenia nowych prędkości silników, robot porusza się w ten sam sposób jak w ostatniej iteracji oraz jest zwiększana zmienna oznaczająca czas poza trasą a w momencie kiedy przekroczy ona dopuszczalną wartość, robot zostaje automatycznie wyłączony.

```
if(robot_running){
  sensors_sum = 0;
  sensors_average = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++){
   sensors[i] = map(analogRead(sensor_pins[i]), min_values[i], max_values[i], 0, 1000);
sensors_average += sensors[i] * sensor_mults[i];
    sensors_sum += sensors[i];
  if(sensors_sum < 4300 && sensors_sum > 500){
    offroad_time = 0;
    position = long(sensors_average / sensors_sum);
    error_value = calculate_error(position);
    calculate_motors_speed(error_value);
    drive_motors(right_speed, left_speed);
    if(offroad_time >= Max_offroad_time){
      robot_running = false;
      shutdown();
offroad_time = 0;
      offroad_time += Delay_time;
delay(Delay_time);
```

### Kosztorys

Nazwa	lloś ć	Cena	Łącznie	Link
BOTLAND				
silnik dc	2	25.90	51.80	<u>link</u>
wytrawiacz	1	6.50	6.50	<u>link</u>
wywoływacz	1	3.50	3.50	<u>link</u>
mocowania do silników	2	6.95	13.90	<u>link</u>
nakrętki opakowanie	1	3.90	3.90	<u>link</u>
Śrubki, nakrętki opakowanie	2	1.40	2.80	<u>link</u>
wiertło (1 mm)	10	0.50	5.00	<u>link</u>
wiertło 0,7mm	10	0.95	9.50	<u>link</u>



Nazwa	lloś ć	Cena	Łącznie	Link
kondensator 10uf spolaryzowany	20	0.10	2.00	link
kondensator 22pf	10	0.10	1.00	<u>link</u>
pakiet lipo 2s	2	34.90	69.80	link
kondensator 100nF	10	0.10	1.00	link
kulka ball caster	1	13.00	13.00	link
przewody zestaw	1	6.50	6.50	link
rezystor 10k 5%	10	0.19	1.90	link
rezystor 220R 5%	10	0.19	1.90	link
cyna	1	6.90	6.90	link
plecionka	1	5.90	5.90	link
topnik	1	4.70	4.70	link
kondensator 100uf	15	0.15	2.25	<u>link</u>
dioda led	1	1.90	1.90	<u>link</u>
Rezonator kwarcowy 16MHz	3	0.70	2.10	link
TME				
sterownik silników toshiba tb6612fng	1	11.37	11.37	<u>link</u>
mikrokontroler ATmega328p-pn	1	15.77	15.77	<u>link</u>
laminat	1	26.08	26.08	<u>link</u>
transoptor odbiciowy TCRT5000	5	5.01	25.05	<u>link</u>
stabilizator napi <b>ę</b> cia LM7805	1	8.50	8.50	link
Dioda 1n5822RL shottky	5	0.88	4.40	link
koła - o-ring 17x3	20	0.39	7.80	link
mikroprzeł <b>ą</b> cznik	4	0.79	3.16	<u>link</u>
styk jst	20	0.37	7.40	<u>link</u>
bezpiecznik polimerowy 1.6A	3	1.45	4.35	<u>link</u>
gniazdo jst xh	10	0.62	6.20	<u>link</u>
wtyk jst xh	10	0.37	3.70	<u>link</u>
INNE				
wiertło 3mm	2	3.00	6.00	-
taśma izolacyjna	1	8.00	8.00	-
brzeszczot	2	5.00	10.00	_



Nazwa	Iloś Ć	Cena	Łącznie	Link
papier ścierny p120	1	2.00	2.00	-
papier ścierny p1000	1	2.00	2.00	-
kątownik aluminiowy	1	10.00	10.00	-
wydruki		4.00	12.00	-
aceton	1	5.00	5.00	-
worek próżniowy	1	8.00	8.00	-
ZAPASY DOMOWE				
koła - wałek aluminiowy fi20	1	0.00	0.00	-
dioda 1n4007	1	0.00	0.00	-
rezystor 10k 1%	2	0.00	0.00	-
rezystor 100R 1%	2	0.00	0.00	-
rezystor 4.7k 5%	2	0.00	0.00	-
wiertło 1.5mm	1	0.00	0.00	-
wiertło 3.2mm	1	0.00	0.00	-
kołki mocujące - wałek aluminiowy fi15	1	0.00	0.00	-
płaskownik węglowy	1	0.00	0.00	-
C	Całkowi	ta suma:	404.53	

### Film

Link do filmu na youtube:

ASKs 8 - Line Follower

### Inne uwagi

- Kondensator C5 został Źle dobrany i finalnie został zdemontowany (uniemożliwiał programowanie mikrokontrolera, za wysoka pojemność uniemożliwia pojawienie się stanu niskiego na pinie RST w odpowiednim czasie. Jego brak nie wpływa negatywnie na działanie systemu. Podczas projektowania został dodany ze względu na obawę przed zakłóceniami spowodowanymi obciążeniem indukcyjnym.
- Błędnie dobrany footprint LM7805
- Montaż układu w obudowie SSOP24 wymagał wysokiej precyzji wykonania PCB. Z tego względu zdecydowaliśmy się na technologię fotochemiczną



- Układ stabilizatora LM7805 powinien być zastąpiony stabilizatorem typu LDO, znacznie wydłużyłoby to czas działania układu na zasilaniu akumulatorowym
- Silniki n20 wykazują się niską jakością wykonania, podczas testowania jeden z użytych wymagał wymiany szczotki.
- uchwyt wiertarski dla wierteł od 1.5mm jest w stanie "złapać" wiertło 0.7mm pogrubione opaską termokurczliwą, jednak obniża to jakość wiercenia
- korzystając z wyższych taktowań zegara wymagane jest obniżenie taktowania przetwornika adc w celu zachowania dokładności.