Признак	Назначение		
S	Хранит адрес следующей операции		
Н	Адресный вход мультиплексора		
R0	Сигнализирует об окончании операции деления		
ER	Сигнализирует об ошибке ввода – операнды не нормализова-		
	ны		
OWF	Сигнализирует об ошибке обработки – переполнение		
L_Ma	Загрузка в регистр RG_Ma		
SHFT_Ma	Правый сдвиг регистра RG_Ma если $SHIFT_Ma_Left = 0$		
	и левый, если $SHIFT_Ma_Left=1$		
RST	Асинхронный сброс всех элементов		
CNT_Pa	Счет. Декремент счетчика, если $L_CT_Pa == 1$		
CNT_dP	Счет. Декремент счетчика, если $L_CT_dP == 1$		
L_CT_Pa	Загрузка счетчика CT_Pa		
CHANGE	Выбор источника загрузки в регистры мантисс и порядка чи-		
	сел А и В		
e	Управляющий сигнал для счетчика. Если $e=1$, следует вы-		
C	полнить загрузку, а если $e=0$ – инкрементировать счетчик.		

Таблица 11: Сложение чисел в экспоненциальной форме. Осведомительные сигналы (признаки)

11 Типовые примеры

Приведем пример вычисления частного от деления чисел $(-13_{10}=10011_2)\div 3_{10}=00011_2$. См. таблицу 12.

Частное	Остаток 11111	Делимое 10011	Операция
	11111	0011x	Сдвиг остатка
	00011		Сложение с делителем
1	00010		Результат сложения — положительный остаток
	00100	011xx	Сдвиг остатка
	11101		Вычитание делителя
1	00001		Результат вычитания — положительный остаток
	00010	11xxx	Сдвиг остатка
	11101		Вычитание делителя
0	11111		Результат вычитания — отрицательный остаток
	11111	1xxxx	Сдвиг остатка
	00011		Сложение с делителем
1	00010		Результат вычитания — положительный остаток
	00101	XXXXX	Сдвиг остатка
	11101		Вычитание делителя
1	00010		Результат вычитания — положительный остаток
	11111		Восстановленный отрицательный остаток

Таблица 12: Пример деления целых чисел в доп. коде