

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Dario de Melo Lima, Incotep – Fundos Deposito

DATA: 04/12/2025 (qui), 08:00

VÍTIMA

Acidentado: Dario de Melo Lima

Cargo: Soldador

R.E.: 10.708

Unidade: Incotep

Afastamento? 2 dias

Contato acid.: 11 9.6979-6914

Testemunhas: Sim, Tiago Ferreira Rocha

Sup. Imediato: Tiago Ferreira Rocha

Experiência: 3 anos

Reincidência? Não detectado.

O QUE HOVE?

O colaborador Dario foi designado para realizar a instalação de uma placa na área externa da unidade, efetuando a amarração por meio de cinta. Durante a execução da atividade, foi identificado que a superfície da placa apresentava pó de ferro (pequenos cavacos metálicos). No momento da fixação, ocorreu o deslocamento e espalhamento do pó de ferro, sendo que a ação do vento contribuiu para a aspersão das partículas, as quais atingiram o olho do colaborador.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Incotep – Fundos Deposito

Status: Permaneceu afastado por 2 dias, já retomou as atividades, sem restrição.

Liberação: Não aplicável

Categoria: 1 2 3 *Vide Legenda

Lesão / Condição / Sinistro

Lesão: Corpo estranho ocular, caracterizado por irritação / lesão superficial no olho.

AÇÕES IMED.

O colaborador foi encaminhado ao ambulatório médico, onde foram realizados procedimentos de assepsia e após encaminhado para o hospital Carlos Chagas.

Data 04/12/2025 (qui), 08:00

TIME

Cleber Edmar (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Tiago Ferreira (Produção)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE “6Ms”

Mão de obra: Colaborador executava a atividade conforme designação, utilizava os EPIs, não foram identificados atos inseguros ou desvios comportamentais.

Máquina ou equipamento: Não aplicável diretamente, pois a atividade não envolvia máquinas motorizadas.

Método: Ausência de procedimento específico prevendo limpeza prévia da placa antes da instalação, inexistência de critério formal para interrupção da atividade em condições climáticas adversas, como vento.

Material: Presença de pó de ferro (pequenos cavacos metálicos) aderidos à superfície da placa, material não passou por limpeza ou inspeção prévia antes do manuseio e partículas leves e passíveis de dispersão.

Meio ambiente: Ocorrência de vento, contribuindo para a aspersão do pó de ferro, ambiente aberto, sem barreiras físicas para contenção de partículas.

Medição: Não aplicável.

DINÂMICA DO ACIDENTE

1. INSTALAÇÃO DE PLACA EM ÁREA EXTERNA

2. PRESENÇA DE PÓ DE FERRO NA PLACA

3. VENTO FORTE DURANTE A ATIVIDADE

4. VENTO FORTE DURANTE A ATIVIDADE

4. DISPERSÃO DE PARTÍCULAS DE PÓ DE FERRO

5. LESÃO NO OLHO DO COLABORADOR

5 POR QUÊS

1º POR QUÊ? Porque houve espalhamento de pó de ferro (pequenos cavacos) da placa durante a fixação, que foi carregado pelo vento.

2º POR QUÊ? Porque a placa continha resíduos de pó de ferro e não passou por limpeza prévia antes da instalação.

3º POR QUÊ? Porque o colaborador realizou a atividade sem uma inspeção visual detalhada prévia do material e do local de instalação.

4º POR QUÊ? Não aplicável.

5º POR QUÊ? Não aplicável.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ: Ausência de procedimento formal e de controle prévio para inspeção e limpeza de materiais a serem manuseados em atividades externas.

OFENSORES: Ato inseguro: Não Aplicável. Condição insegura: Atividade realizada em área externa, sob influência de vento, associada à presença de pó de ferro (cavacos metálicos) aderidos à superfície da placa.

CONTENÇÃO 24H: Não aplicável.

POTENCIAL: Não aplicável.

*LEGENDA: RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Dario de Melo Lima, Incotep – Fundos Deposito, 04/12/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 04/12/2025 (qui), 08:00 ❖ Nome: Dario de Melo Lima, RE: 10.708 ❖ Local: Incotep – Fundos Deposito ❖ Descrição: O colaborador Dario foi designado para realizar a instalação de uma placa na área externa da unidade, efetuando a amarração por meio de cinta. Durante a execução da atividade, foi identificado que a superfície da placa apresentava pó de ferro (pequenos cavacos metálicos). No momento da fixação, ocorreu o deslocamento e espalhamento do pó de ferro, sendo que a ação do vento contribuiu para a aspersão das partículas, as quais atingiram o olho do colaborador. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 06/01/2026 à 06/01/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Valdecir Bento (SESMT) e Tiago Ferreira (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ausência de procedimento formal e de controle prévio para inspeção e limpeza de materiais a serem manuseados em atividades externas.	SESMT	PROGRAMADO	Alerta de Segurança	Realizar DDS específico com o tema “Atividades em Área Externa e Riscos Climáticos”, abordando vento, poeira, projeção de partículas e interrupção segura da atividade.	08/01, qui
AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS: Pedimos aos responsáveis que <u>indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas</u>, além da <u>confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura</u> deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.					
RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS					
Engº. Denisson M. RE: 11.235	Dario de Melo Lima RE: 10.708	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Nome: RE:	Nome: RE:
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS
					A3 29,7x42cm 29,7x42cm Imprimir em A3