Converter polegada fracionária em mm

Multiplica-se o valor da fração por 25,4mm.

$$\frac{3''}{8} = \frac{3x25,4}{8} = \frac{76,2}{8} = 9,525 \text{ mm}$$

Converter mm em polegada fracionária

Multiplica-se o valor em milímetros pela constante 5,04 e simplifica-se o resultado com 128.

$$\frac{12,7x5,04}{128} = \frac{64,008}{128} \quad \text{arredondando:} \quad \frac{64"}{128}, \quad \text{simplificando:} \quad \frac{1"}{2}$$

Converter polegada fracionária em polegada milesimal

Divide-se o númerador pelo denominador da fração de polegada, deve-se usar no mímnimo três e no máximo quatro casas depois da vírgula.

usar no mímnimo três e
$$\frac{5"}{8} = \frac{5}{8} = 0,625"$$

Converter mm em polegada milesimal

Divide-se o valor em mm por 25,4.

$$5,08 \text{ mm}$$

$$\frac{5,08}{25,4} = 0,200$$
Ex)

Converter o polegada milesimal em mm

Multiplica-se o valor em mm por 25,4.