

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket :

#VS526-6229

Version du bon :

#VS370-260729

Date de création :

29 / 07 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne		Réf. client	
#VS526-6229		• INC0936361 • INC0936362	
Date / Heure création		Date / Heure intervention prévue	
29/07/2026 07:45			
Nom du déclarant		Nom de l'intervenant	
onsite			
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive		

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
CC 2024 new	Contrat GOLD	31/08/2026	Actif
Nom du client		Nom du contact	
INSEAD		Onsite Support insead	
Adresse		Téléphone du contact	
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
Bâtiment Principal		Flat Room HCB	
		AVision	
		Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (587)

AP7921 (APC)	QM65B (Samsung) — SN:0JZHNEW400768B	DM-NVX-E30 (CRESTRON) — SN:2548JBH03218
SG350-10MP (Cisco)	QM65B (Samsung) — SN:0JZHNEW400770H	DM-NVX-E30 (CRESTRON) — SN:2548JBH02995
SG350x-24MP (Cisco) — SN:DNI241509LN	MXA920W (Shure) — SN:3CC15017168	TSW-760-B-S (CRESTRON)
DM-MD8x8 (CRESTRON)	MXA920W (Shure) — SN:3CC14928424	EBPU2113W (EPSON) — SN:XAPQ590009L
TSW-760-B-S (CRESTRON) — SN:1821JBH22826	MXA920W (Shure) — SN:3CC14963578	Panasonic AW-HE40
CP3N (Crestron CP3N) — SN:18188489	SBC220-E (Shure)	Panasonic AW-HE40
NP-PH1202HL1 (NEC)	ULXD4DE-G51 (Shure) — SN:3CE30959005	Core 510i (QSC) — SN:C2220007P
NP-PX803UL-W (NEC)	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095376	I/O-USB Bridge (QSC) — SN:U142000L7
AW-HE40 (Panasonic)	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095374	QM43B (SAMSUNG) — SN:07Q7HK3W201785W
AW-HE40 (PANASONIC)	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095373	QM65C (SAMSUNG) — SN:0QR4HNEYB01121
Core 510i (QSC) — SN:C2420000M	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095325	QM65C (SAMSUNG) — SN:0QR4HNEYB01123
I/O-USB-Bridge (QSC) — SN:U142000L0	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500094394	MXA 910 (Shure) — SN:3TJ14979683
MXA-910 (Shure) — SN:3AE27006107	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500067644	MXA 910 (Shure) — SN:2RD2480114
MXA-910 (Shure) — SN:3AE27006311	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095229	MXA 910 (Shure) — SN:3TK27931998
MXA910W (Shure) — SN:2QG2460150	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095265	MXA 910 (Shure) — SN:2RD2583682
MXA910W (Shure) — SN:2RC2291836	NMX-ENC-N1122A (AMX) — SN:15500026446	audio – SA 150P+ (Active)
TF-Rack (Yamaha)	NMX-ENC-N1122A (AMX) — SN:15500072320	audio – SA 150P+ (Active)
AP7921 (APC)	ADP-DAI-2x0 (Audinate) — SN:DAI2-A3-54207C	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095104
SG350X-24MP (Cisco)	ADP-DAO-0x2 (Audinate) — SN:DAO2-A3-550770	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095091
SX80 (Cisco)	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) — SN:DIOUSB-AU-53E741	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095105
CP3N (Crestron)	IMU 500220 (MuxLab) — SN:22061714250295	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095108
DM-MD8x8-RPS (Crestron)	IMU 500220 (MuxLab) — SN:22061714250302	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095117
DM-RMC-4K-100-C (Crestron)	AW-UE40W (Panasonic) — SN:I2TRA0014	NMX-DEC-N1222A (AMX) — SN:15500095123
DM-TX-201-C (Crestron)	AW-UE40W (Panasonic) — SN:J2TRA0065	NMX-ENC-N1122A (AMX) — SN:15500119290

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

4. DÉTAIL DE L'INTERVENTION

Nature



Sur site



Distancielle

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Nous avons constaté un problème récurrent d'affichage du flux de la caméra d'audience dans Zoom (envoyé vers le poste de travail) ainsi qu'en local dans la salle Flat HCDB.

Dans le cadre de nos investigations, nous avons procédé au redémarrage des encodeurs et décodeurs AMX, de la caméra ainsi que des cartes de capture. À chaque intervention, le signal est rétabli, mais il est de nouveau perdu après environ 24 heures.

Cette opération a été réalisée à deux reprises en l'espace de quatre jours, sans résoudre durablement le problème. Les incidents correspondants sont les suivants :

- INC0936361 – [AV LV2] Flat HCDB lose Audience Camera – 1er juillet, dans l'après-midi.
- INC0936362 – [AV LV2] Flat HCDB lose again Audience Camera – 2 juillet, dans l'après-midi, pendant la réunion Exco.

Le dysfonctionnement étant récurrent, nous sollicitons votre intervention afin d'identifier et de corriger la cause du problème. Il est possible que celui-ci soit lié à l'encodeur AMX, mais nous vous laissons le soin de confirmer ce diagnostic

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229
Version du bon : #VS370-260729
Date de création : 29 / 07 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté :

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒
Signature technicien Nom : _____ Date : 29 / 07 / 2026	Bon pour accord client Nom : INSEAD Date : 29 / 07 / 2026 ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés.
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : 29 / 07 / 2026 à 13 h 44' – Version V 1.0

