

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

1. IDENTIFICATION DU TICKET

Référence ticket interne	Réf. client
#VS526-6229	• INC0936361 • INC0936362
Date / Heure création	Date / Heure intervention prévue
29/07/2026 07:45	
Nom du déclarant	Nom de l'intervenant
onsite	
Niveau d'urgence	☐ Critique ☒ Normal ☐ Planifié / Maintenance préventive

2. CLIENT & LOCALISATION

N° de contrat	Type de contrat	Date fin contrat	Statut contrat
CC 2024 new	Contrat GOLD	31/08/2026	Actif
Nom du client	Nom du contact		
INSEAD	Onsite Support inseed		
Adresse	Téléphone du contact		
Bâtiment	Étage	Salle / Espace	
Bâtiment Principal		Flat Room HCB	
		AVision	
		Fiche salle	

3. ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS (587)

Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série	Désignation / Marque / N° série
AP7921 (APC)	EB-PU2113W (Epson) SN:XAPQ280014L	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144754	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500119293	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067546
SG350-10MP (Cisco)	AW-UE40W (Panasonic) SN:D3TRA0012	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144503	ADP-DAI-0x2 (Audinate) SN:AVIOAO2-55085e	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067580
SG350x-24MP (Cisco) SN:DNI241509LN	AW-UE40W (Panasonic) SN:D3TRA0010	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500144724	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:AVIOAI2-54b918	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500067582
DM-MD8x8 (CRESTRON)	Core 510i (QSC) SN:12US2310526485	ADP-DAI-2x0 (Audinate) SN:DAI2-A3-550396	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:DIOUSBC-AU-2542JBH07981	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026309
TSW-760-B-S (CRESTRON) SN:1821JBH22826	TSC70G3 (QSC) SN:14TW2306F00362	ADP-DAO-0x2 (Audinate) SN:DAO2-A3-5568FF	HD-RXC-4KZ-101 (CRESTRON) SN:2544JBH07981	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026310
CP3N (Crestron CP3N) SN:18188489	QM55B (Samsung) SN:0JZGHNDW501053M	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate) SN:DIOUSB-AU-5485	HD-RXC-4KZ-101 (CRESTRON) SN:2544JBH00185	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026314
NP-PH1202HL1 (NEC)	QM65B (Samsung) SN:0JZHHNDW202349T	EB-PU2113W (Epson) SN:XA2W4100049	EB-PU2113W (Epson) SN:XAPQ360025L	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026315
NP-PX803UL-W (NEC)	MXA920W (Shure) SN:2CC07320862	Spik2C (FRENETIK)	Raven 3204C (ICRON) SN:IC3204CPL-03-F02839	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:New : 15500119281
AW-HE40 (Panasonic)	MXA920W (Shure) SN:2CC10778359	Spik2C (FRENETIK)	RDL22U66BL (LANVIEW)	ADP-DAI-2x0 (Audinate)
AW-HE40 (PANASONIC)	MXA920W (Shure) SN:2CC08330233	— (LG) SN:010MAXS3X994	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA0035	ADP-USBC-AU-2x2 (Audinate)
Core 510i (QSC) SN:C2420000M	MXA920W (Shure) SN:2CC10481998	AW-UE40W (Panasonic) SN:E3TRA0153	AW-UE40W (Panasonic) SN:J2TRA0001	EB-PU2113W (Epson)
I/O-USB-Bridge (QSC) SN:U142000L0	SBC220-E (Shure)	AW-UE40W (Panasonic) SN:E3TRA0150	Core 510i (QSC) SN:12US2310526496	65UH5F-B (LG)
MXA-910 (Shure) SN:3AE27006107	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3BI22613037	Core 510i (QSC) SN:12US2310526512	TSC-80tw-G2 (QSC) SN:14TW2341F00082	65UH5F-B (LG)
MXA-910 (Shure) SN:3AE27006311	QM75B (Samsung)	TSC70G3 (QSC) SN:14TW2349F00053	QM43C (SAMSUNG) SN:0S6DHNDYC03242	75UH5F-H (LG)
MXA910W (Shure) SN:2QG2460150	QM75B (Samsung)	QM65B (Samsung) SN:0QR4HNEX401885T	QM65C (SAMSUNG) SN:0QR4HNEW900566Y	AW-UE40W (Panasonic) SN:F2TRA0044
MXA910W (Shure) SN:2RC2291836	QM75B (Samsung)	QM65B (Samsung) SN:0QR4HNEX201420A	QM65C (SAMSUNG) SN:0QR4HNEW900572W	AW-UE40W (Panasonic) SN:G2TRA0053
TF-Rack (Yamaha)	XMV4280 (Yamaha)	MXA920W (Shure) SN:2CC10523583	QM75C (SAMSUNG) SN:0QR7HNNWA00123B	Core 510i (QSC) SN:12US2302224653
AP7921 (APC)	SA 150P+ (Active-audio)	MXA920W (Shure) SN:2CC07265422	MXA-910 (Shure) SN:3CG20901677	TSC-80tw-G2 (QSC) SN:X112200F6
SG350X-24MP (Cisco)	SA 150P+ (Active-audio)	SBC220-E (Shure)	MXA-910 (Shure) SN:2CA13506165	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168399
SX80 (Cisco)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095169	ULXD4DE-G51 (Shure)	MXA-910 (Shure) SN:3CG20899646	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168008
CP3N (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095304	ROUTER INSEAD	MXA-910 (Shure) SN:3CG20899761	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168402
DM-MD8x8-RPS (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095328	ADP-DAI-2x0 (Audinate)	SBC220-E (Shure)	MXA-910 (Shure) SN:3BI03168363
DM-RMC-4K-100-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095310	CBS350-8-MGP-2X (Cisco)	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3CG28909471	SBC220E (Shure)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095309	Precision (Dell)	APC AP7921	ULXD4DE-G51 (Shure) SN:3CA07306596
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500095307	Precision (Dell)	CEN-ODT-C-POE (CRESTRON)	AP-7921 (APC)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-DEC-N1222A (AMX) SN:15500040722	EB-PU1008W (Epson)	CP3N (CRESTRON)	SG-350-10MP (Cisco)
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026307	Pad (Neat)	Crestron DM-NVX-384 SN:2545JBH00874	SG350x-350x-24MP (Cisco) SN:F0C2528LMWJ
DM-TX-201-C (Crestron)	NMX-ENC-N1122A (AMX) SN:15500026311	QM65B (Samsung)	DM-NVX-D30 (CRESTRON) SN:2550JBH05869	CP3N (Crestron) SN:1.601.3935

☐ **Distancielle**

Heure début intervention	Heure fin intervention	Total en tickets	Tickets restant
		0	0

Description du problème :

Nous avons constaté un problème récurrent d'affichage du flux de la caméra d'audience dans Zoom (envoyé vers le poste de travail) ainsi qu'en local dans la salle Flat HCDB.

Dans le cadre de nos investigations, nous avons procédé au redémarrage des encodeurs et décodeurs AMX, de la caméra ainsi que des cartes de capture. À chaque intervention, le signal est rétabli, mais il est de nouveau perdu après environ 24 heures.

Cette opération a été réalisée à deux reprises en l'espace de quatre jours, sans résoudre durablement le problème. Les incidents correspondants sont les suivants :

- INC0936361 – [AV LV2] Flat HCDB lose Audience Camera – 1er juillet, dans l'après-midi.
- INC0936362 – [AV LV2] Flat HCDB lose again Audience Camera – 2 juillet, dans l'après-midi, pendant la réunion Exco.

Le dysfonctionnement étant récurrent, nous sollicitons votre intervention afin d'identifier et de corriger la cause du problème. Il est possible que celui-ci soit lié à l'encodeur AMX, mais nous vous laissons le soin de confirmer ce diagnostic

Solution apportée / Commentaires :

5. PIÈCES REMPLACÉES & MATÉRIEL PRÊTÉ

Désignation / Modèle	Version précédente	Version installée	N° série	Qté

BON D'INTERVENTION

Généré par AVision • VIDEOSONIC

N° Ticket : #VS526-6229

Version du bon : #VS370-260729

Date de création : 29 / 07 / 2026

Prêt de matériel	☐ Oui ☐ Non	Désignation / N° série du matériel prêté : _____

6. CLÔTURE & SIGNATURES

Retour nécessaire ☐ Oui – Motif : _____ ☒ Non – Intervention clôturée	Photos jointes ☐ Oui – Nb : _____ Non ☒
Signature technicien Nom : _____ Date : 29 / 07 / 2026	Bon pour accord client Nom : INSEAD Date : 29 / 07 / 2026 ? Sous réserve de vérification La signature vaut acceptation des travaux réalisés.
 Accès à la fiche ticket AVision (lecture client)	Bon généré par AVision Pro – Document confidentiel VIDEOSONIC Généré le : 29 / 07 / 2026 à 14 h 09' – Version V 1.0

