

INSTRUKSI KERJA

Disetujui	Tanggal	Hal.
(R)	18 - 05 - 18	1/1
Dibuat	No. Dokumen	Revisi
Ai.	IK QR 13	00

Peneraan Thermometer

- 1. Lakukan peneraan thermometer disetiap awal produksi.
- 2. Peneraan thermometer dengan cara memasukkan sensor thermometer ke dalam es (0 °C).
- 3. Jika ada selisih angka display suhu dengan suhu standar es, beri keterangan (+) atau (-) angka selisih (faktor koreksi).
- 4. Jika faktor koreksi < 0,5 °C, thermometer perlu perbaikan.
- 5. Catat hasil pemeriksaan dalam form QR 04.