

| | Disetujui | Tanggal | Hal. |
|------------------|-----------|--------------|--------|
| INSTRUKSI KERJA | A. | 20 - 03 - 24 | 1/1 |
| VERIFIKASI MESIN | Dibuat | No. Dokumen | Revisi |
| STUFFING | f Notes | IK QT 51 | 00 |

Pelaksana : Operator Retort dan QC Stuffing

Frekuensi : Setiap Awal Produksi

- 1. Pastikan pipa untuk mentransfer adonan dari hopper ke mesin filler terpasang .
- 2. Pastikan metering pump sudah terpasang .
- 3. Siapkan PVDC sisa untuk melakukan proses verifkasi mesin filler.
- 4. Pasang Roll PVDC pada mesin dan pastikan semua part mesin sudah terpasang dengan baik dan tidak ada yang dalam kondisi rusak.
- 5. Lakukan proses verifikasi dengan cara
 - Perhitungan jumlah produk yang keluar/ menit
 - Pengecekan quality hasil output produk terkait dengan panjang, berat, diameter klip, diameter casing, kekuatan seal, hasil print kode.
 - Apabila ada ketidaksesuaian segera laporkan ke operator untuk dilakukan perbaikan.
- 6. Catat hasil verifikasi pada form.