

Cliente

Nome: Carlos Silva
CPF/CNPJ: 123.456.789-00
Telefone: (11) 99876-5432

Veiculo

Marca/Modelo: Volkswagen Gol G6 1.6 Flex
Ano: 2018/2019
Placa: ABC-1D23
Chassi: 9BWZZZ3VZJT012345

Resumo Executivo

Falhas Encontradas

1

Criticidade Geral

Alta

Veiculo apresenta falha de combustao aleatoria. Necessario diagnostico do sistema de ignicao.

Diagnosticos

P0300

Falha de Combustao
Aleatoria

ALTA

PODE TRAFEGAR

O motor esta apresentando combustao irregular em cilindros multiplos. Pode haver falha em bobinas, velas ou injetores.

CAUSAS PROVAVEIS

- Bobina de ignicao com mau contato ou desgaste
- Vela de ignicao contaminada ou fora de tolerancia
- Injetor entupido ou com vazamento
- Mistura ar/combustivel incorreta

RISCOS

- Consumo excessivo de combustivel
- Dano ao catalisador com o tempo

RECOMENDACOES

- Verificar bobinas e velas de ignicao
- Realizar limpeza dos injetores
- Efetuar leitura de congelamento (freeze frame)

Conclusao

Veiculo necessita de verificacao do sistema de ignicao. Recomenda-se inspecao de bobinas, velas e injetores.

Eng. Automotivo Joao Santos

CREA 123456/SP

Assinatura do Cliente