Sensor de Velocidade com Controle de RPM no Arduino

Objetivo: Este projeto simula o controle de RPM de um motor utilizando um LED como indicador de esforço. O sistema incorpora perturbações externas via potenciômetro e sensor touch, e aplica controle proporcional para manter o RPM próximo de um valor alvo

Componentes Utilizados: Arduino Uno, LED, Sensor Touch, Potenciometro, Resistor, Capacitor, Stepper Motor, Sensor DHT11, Push Button.

Esquema do Circuito:

O circuito está montado conforme a imagem anexada. A conexão dos principais componentes é:

- **LED** conectado ao pino **D5** do Arduino (PWM).
- Sensor Touch conectado ao pino D4 (digital).
- Potenciômetro conectado ao pino A0 (analógico).
- **Resistor** em série com o LED para limitar corrente.
- Capacitor próximo ao potenciômetro para filtragem de ruído.
- **Sensor DHT11**, botão e motor de passo estão presentes fisicamente, mas não são utilizados neste código.

Setup:

```
pinMode(PINO_PWM, OUTPUT);
pinMode(PINO_TOUCH, INPUT);
Serial.begin(9600);
```

Define os pinos do LED e sensor touch e inicia a comunicação serial para monitoramento.

☐ Loop principal

A cada 1000 ms (DELTA PULSO), o sistema realiza:

- 1. Leitura do Potenciômetro:
 - o Mapeia o valor de 0–1023 para uma perturbação de -30% a +30%.
- 2. Leitura do Sensor Touch:
 - o Se ativado, aplica uma perturbação extrema de -50%.

Define os pinos do LED e sensor touch.

• Inicia a comunicação serial para monitoramento.

Loop principal

A cada 1000 ms (DELTA PULSO), o sistema realiza:

1. Leitura do Potenciômetro:

o Mapeia o valor de 0–1023 para uma perturbação de -30% a +30%.

2. Leitura do Sensor Touch:

- o Se ativado, aplica uma perturbação extrema de -50%.
- 3. Simulação de RPM:
 - o Calcula o RPM como função do PWM e da perturbação:

```
rpm_simulado = pwm * FATOR_RPM * (1.0 - P / 100.0);
```

4. Controle Proporcional (P):

- o Calcula o erro entre o RPM alvo e o simulado.
- o Aplica ajuste proporcional com ganho KP.

5. Impacto da Perturbação:

o Aplica um impacto fixo baseado na perturbação

```
int impacto = P * 0.3;
```

- 6. Estabilização:
- Se o erro for pequeno, reduz o PWM para evitar overshoot.

7. Saturação e Escrita PWM:

- o Garante que o PWM fique entre 0 e 255.
- o Escreve o valor no pino do LED.

8. Monitor Serial:

• Exibe RPM, PWM, perturbação e erro no terminal.

Exemplo de saída da Serial:

```
RPM: 1425.00 | PWM: 95 | Perturbação: -5% | Erro: 75
```

Observações

- O LED pisca com intensidade proporcional ao esforço do motor simulado.
- O sensor touch simula uma falha ou interferência extrema.
- O potenciômetro permite testar variações suaves no sistema.
- O motor de passo e o sensor DHT11 estão presentes fisicamente, mas não são utilizados neste sketch podem ser integrados futuramente.