INFORME TÉCNICO DE ATENCIÓN

Diagnóstico, intervención y pruebas

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
SOP-2026-0015	01/10/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
Técnico de Soporte Técnico	2026

1. DATOS DE LA ORDEN

ASUNTO
Proyectora no enciende

SOLICITANTE
Usuario

UBICACIÓN
C0-07

EQUIPO
Proyector

2. EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO
La proyectora se encuentra humeda

PLAN DE SOLUCIÓN
Sin registro

3. TRABAJO REALIZADO

INTERVENCIÓN
Funciona la nueva Proyectora

RESULTADO DE PRUEBAS
La proyectora nueva funciono correctamente

CONCLUSIÓN TÉCNICA
Revisar cada cierto tiempo las proyectoras para evitar el fallo

Elaborado por
Técnico de Soporte Técnico

Validado por
Jefatura UTIC