Service Network Information

AHM-SNI-2022-0012-00e04

No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
1	CB150X (2021)	45510K26901 - CYLINDER SUB ASSY., FR. BRAKE	086-01 - MENGELUPAS	Konsumen menemukan adanya cat yang mengelupas di area Cylinder Sub Assy., Fr. Brake Master, kemudian melaporkannya ke AHASS.	Apr-2022		Sudah Terselesaikan	0.5		-	Perbaikan: Revisi SOP Manufaktur Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yang berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, harap segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Jenis Claim: Regular warranty Main Part: 45510-K26- 901 (CYLINDER SUB ASSY., FR. BRAKE)

21-Apr-2022 -57f50

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal

Service Network Information

AHM-SNI-2022-0012-00e04

No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
2	CB150X (2021)	33100K15922 - LIGHT ASSY,HEAD SET	032-27 - TIDAK MENGELUARKAN CAHAYA	Konsumen mengeluhkan bahwa lampu jarak jauh pada unit motornya nya tidak menyala, konsumen lalu melaporkannya ke AHASS.	Apr-2022		Sudah Terselesaikan	0.9		-	Perbaikan: Penambahan metode pencegahan dan Standarisasi penempatan perlengkapan kerja yang dapat berpotensi merusak LED. Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yang berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, harap segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Jenis Claim: Regular warranty Main Part: 33100K15922 (LIGHT ASSY,HEAD SET)

21-Apr-2022 -57f50

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal