AHM-SNI-2022-0007-00dd3

No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	Ilustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
1	PCX160 (2021)	06451MZ2405 - SEAL SET,PISTON	051-08 - OLI MEREMBES	Saat dilakukan PDI mekanik menemukan rem depan SMH tidak berfungsi.	Feb-2022	Illustration (Picture)	Sudah Terselesaikan	0.4		-	Perbaikan: Revisi SOP Kebersihan Part dan SOP Pemeriksaan Part Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yg berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, diharapkan segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Claim Reguler Part Utama: 45150K97N01 (CALIPER SUB ASSY., L. FR)

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal

AHM-SNI-2022-0007-00dd3

74 111 0141	2022-0007-00003	_							_		11-Mar-2022-26390
No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
2	VARIO 160 (2022)	18300K2SN00 - MUFFLER COMP, EXH	008-01 - KOROSI (BUKAN TERJADI PADA LAPISAN CAT BODI)	Saat mekanik melakukan PDI check terlihat area di sela-sela muffler berkarat.	Mar-2022		Sudah Terselesaikan	0.4	-	-	Perbaikan: Revisi Proses Spray painting dan Pemeriksaan Part. Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yg berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, diharapkan segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Claim Reguler Part Utama: 18300K2SN00 (MUFFLER COMP,EXH)

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal

AHM-SNI-2022-0007-00dd3

No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
3	VARIO 160 (2022)	50500K2SN00 - STAND COMP, MAIN	004-01 - BERUBAH BENTUK	Saat pengecekan PDI mekanik menemukan standard utama berlubang kecil.	Mar-2022		Sudah Terselesaikan	0.3	-	-	Perbaikan: Revisi SOP proses produksi & penambahan proses inspeksi part. Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yg berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, diharapkan segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Claim Reguler Part Utama: 50500K2SN00 (STAND COMP,MAIN)

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal

AHM-SNI-2022-0007-00dd3

VI IIAI-OIAI-	-2022-0007-00dd3										11-Mar-2022-26390
No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
4	CB150X (2021)	50730KT7761 - ARM, L P,STEP	001-01 - CACAT / RUSAK	Pada saat melakukan PDI Cek, Mekanik menemukan part pijakan kaki belakang (ARM, L P,STEP) tajam.	Feb-2022		Sudah Terselesaikan	0.1			Perbaikan: Revisi SOP Pemeriksaan Part Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yg berlaku, apabila terdapat konsumen yang mengeluhkan hal tersebut. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, diharapkan segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Claim Reguler Part Utama: 50730KT7761 (BAR, L. PILLION STEP)
5	PCX160 (2021)	12200K1ZT00 - HEAD COMP, CYLINDER	095-01 - BERASAP	Konsumen mengeluhkan saat SMH nya dihidupkan terlihat ada asap putih yang keluar dari muffler, kemudian konsumen membawa SMH nya ke AHASS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.			Monitoring			-	Jika menemukan kasus yang sama harap segera mengirimkan LKH dan melaporkan ke Main Dealer.

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal