Service Network Information

AHM-SNI-2022-0011-00d56 14-Apr-2022											14-Арг-2022 -34480
No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
1	CB150X (2021)	77200K3BN00ZA - SEAT COMP, DOUBLE, TYPE 1	021-01 - SOBEK ATAU TERBELAH	Saat melakukan pemeriksaan, mekanik menemukan bahwa double seat sobek pada bagian belakang & terdapat 3 stapples bertumpuk di area tersebut.	Apr-2022		Sudah Terselesaikan	0.1	-	-	Perbaikan: Revisi Proses Kerja & Penambahan Point Cek. Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yg berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, diharapkan segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Claim Reguler Part Utama: 77200K3BN00ZA (SEAT COMP., DOUBLE)

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal

Service Network Information

AHM-SNI-2022-0011-00d56

No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
2	CB150X (2021)	61100K64N00ZB - FENDER COMP FR (MT GN BL)	088-05 - CAT BERKERUT MENYERUPAI KULIT JERUK	Mekanik menemukan bahwa area Fender Comp. F. pada bagian cat nya tidak sempurna (painting kasar seperti kulit jeruk)	Apr-2022		Sudah Terselesaikan	0.4	-	-	Perbaikan: Metode Spray & Penambahan point perhatian. Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Pada unit pembelian sebelum bulan perbaikan, silahkan diajukan proses claim sesuai aturan claim yang berlaku. 2. Pada unit pembelian setelah bulan perbaikan, harap segera mengirim LKH dan wajib melaporkan ke Main Dealer. Claim: Jenis Claim: Regular warranty Main Part: 61100K64N00 (FENDER COMP FR)

14-Apr-2022 -34480

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal