Service Network Information

AHM-SNI-2022-0010-00eb9

No	Model	No Part	Kode Symptom	Gejala	Bulan Perbaikan	llustrasi	Status	FRT	Klaim Part Utama	Klaim Part Terkait	Keterangan
1	VARIO 160 (2022)	77230K2SN00 - CATCH COMP, SEAT	082-01 - TIDAK DAPAT TERKUNCI	Konsumen mengeluhkan jok SMH nya tidak bisa dikunci, konsumen lalu melaporkan hal tersebut ke AHASS.			Monitoring	-	-	-	Perbaikan: Optimalisasi proses pemasangan CATCH COMP, SEAT di produksi dan proses analisa perbaikan secara permanen. Tindakan yang harus dilakukan AHASS Jika menemukan kasus serupa: 1. Lakukan repair part dan segera buatkan LKH. 2. Edukasi untuk proses penutupan double seat yang tepat.

01-Apr-2022 -89f00

^{*} SMH = Sepeda Motor

^{**} Informasi internal