

International Logistics Center Fire Investigation Report

1. Overview

On October 3, 2025, a major fire broke out at GlobalLink Logistics Hub, disrupting supply chains. This report outlines key facts, causes, impact, and preventive measures.

2. Incident Summary

- 01:10 UTC: Smoke detected in warehouse B.
- 01:20 UTC: Sprinklers failed in section B2.
- 01:35 UTC: Fire spread to adjacent storage.
- 03:50 UTC: Fire fully contained.
- 10:00 UTC: Site cooling and inspection completed.

3. Root Cause

Short-circuit in an overloaded electrical panel triggered the fire. Failure of automatic sprinkler valves delayed suppression.

4 Impact

Damage to goods valued at ~USD 25 million, 3 day delay in global shipments, temporary contract penalties.

5 Measures

Upgrade electrical systems, inspect and test fire suppression equipment, improve staff fire response training, and enhance IoT-based fire monitoring.

6 Key Investigation Data

Item	Detail	Time	Note
Initial Smoke	Detected in warehouse B	01:10 UTC	Alarm activated
Suppression Failure	Sprinkler malfunction B2	01:20 UTC	Delayed response
Spread	Extended to adjacent area	01:35 UTC	High flammable goods
Containment	Fire controlled	03:50 UTC	Cooling followed

国际物流中心火灾调查报告

1

2025 10 3 Globalink

2

- **010UICB**

- **0120UICB2**

- **0135UIC**

- **0350UIC**

- **100UIC**

3

4

2500

3

5

6

	B	01:10UIC	
	B2	01:20UIC	
		01:35UIC	
		0350UIC	

1

3 2025 Globalink

È

~, , Ä

2

- **0110UTC:** **B**

- **0120UTC: B2**

- **0135UTC:**

- **0350UTC:** ~ $\frac{3}{4}$

- **1000UTC:** **W**

3

ÿ **p** , ÿ

4

~5 , **3y** ,

5

ÿ , , ÿ - ,**H** ÿ ÿ

6

	ÿ		p
	I	000	p
ÿ	E	010	
		030	
		050	
		070	

Informe de investigación de incendio en centro logístico internacional

1 Resumen

El 3 de octubre de 2025 un gran incendio afectó el centro logístico GlobalLink, interrumpiendo cadenas de suministro. Este informe resume hechos, causas, impacto y medidas preventivas.

2 Resumen del incidente

- **01:10 UTC**: Detección de humo en almacén B
- **01:20 UTC**: Falla de rociadores en sección B2
- **01:35 UTC**: Propagación del fuego a áreas vecinas
- **03:50 UTC**: Incendio controlado
- **10:00 UTC**: Enfriamiento e inspección completados

3 Causa

Corto circuito en un panel eléctrico sobrecargado y fallas en válvulas de rociadores retrasaron la extinción.

4 Impacto

Daños a mercancías de ~25 millones USD, retraso de 3 días en envíos globales, penalizaciones temporales.

5 Medidas

Actualizar sistemas eléctricos, revisar rociadores, reforzar capacitación de personal en incendios y mejorar monitoreo IoT.

6 Datos clave

Elemento	Detalle	Hora	Nota
Detección de humo	En almacén B	01:10 UTC	Alarma activada
Falla de rociador	Sección B2	01:20 UTC	Respuesta tardía
Propagación	A áreas vecinas	01:35 UTC	Alta inflamabilidad
Control	Incendio controlado	03:50 UTC	Enfriamiento posterior

Rapport de enquête sur un incendie dans un centre logistique international

1 Vue d'ensemble

Le 3 octobre 2025 un incendie majeur a touché le hub logistique GlobalLink, perturbant la chaîne d'approvisionnement. Ce rapport présente les faits, causes, impact et mesures de prévention.

2 Résumé de l'incident

- 01:10 UTC: Fumée détectée dans l'entrepôt B
- 01:20 UTC: Défaillance des sprinklers en B2
- 01:35 UTC: Propagation du feu aux zones voisines
- 03:50 UTC: Incendie maîtrisé
- 10:00 UTC: Refroidissement et inspection achevés

3 Cause

Court-circuit d'un tableau électrique surchargé et défaillance des vans de sprinklers retardant la extinction.

4 Impact

Perte estimée à 25 M\$CD, retards de livraison d'une semaine, pénalités contractuelles.

5 Mesures

Maintenir les installations électriques, contrôler les sprinklers, former le personnel, renforcer la surveillance nocturne.

6 Données

Élément	Détail	Horaire	Remarque
Détection de fumée	Entrepôt B	01:10 UTC	Alarme déclenchée
Défaillance des sprinklers	Secteur B2	01:20 UTC	Réponse tardive
Propagation	Zones voisines	01:35 UTC	Produits inflammables
Maitrise	Incendie maîtrisé	03:50 UTC	Refroidissement effectué

1

2025 3 GlobalLink

2

- **01:10UTC** **B.**
- **01:20UTC** **B2**
- **01:35UTC** .
- **03:50UTC** .
- **10:00UTC** .

3

4

3

25

5

6

	E	0110UTC	
	B	0120UTC	
		0135UTC	
		0350UTC	